

MX 2B

MULTIMETRE ANALOGIQUE
ANALOGUE MULTIMETER
ANALOG-MULTIMETER
20 000 Ohms/Volt

avec pince $200A_{AC}$
with clamp-on $200A_{AC}$
mit Stromwandlerzange $200A_{AC}$

Notice de fonctionnement
User's manual
Betriebsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

SOMMAIRE

DESCRIPTION	7
SECURITE	8
FOURNITURE	9
SPECIFICATIONS	10
MESURES : exemples	14
CARACTERISTIQUES GENERALES	28
MAINTENANCE	29

SUMMARY

DESCRIPTION	7
SAFETY	8
ACCESSORIES	9
TECHNICAL SPECIFICATIONS	10
MEASUREMENT : examples	14
GENERAL SPECIFICATIONS	28
MAINTENANCE	29

INHALTSÜBERSICHT

BESCHREIBUNG	7
SICHERHEIT	8
ZUBEHÖR	9
TECHNISCHE DATEN	10
MESSUNGEN : Beispiele	14
ALLGEMEINE DATEN	28
WARTUNG	29

AVERTISSEMENT - IEC 364 / NF-C 15100 / NF-C 18510 / NF-C 18530



Des tensions dangereuses sont présentes dans cet équipement électrique lorsqu'il fonctionne. La non-observance des instructions de sécurité peut se traduire par des blessures graves du personnel ou des dégâts matériels.

Seules des personnes qualifiées peuvent travailler sur ou près de cet équipement après avoir pris complètement connaissance de tous les avertissements, notices de sécurité et procédures de maintenance ci-incluses. Le fonctionnement correct et sûr de cet équipement dépend de ses bonnes conditions de manipulation, d'installation, d'utilisation et de maintenance.

PERSONNE QUALIFIÉE :

Une "personne qualifiée" est une personne qui est familière avec l'installation, la construction, l'utilisation de l'équipement, et les dangers présentés.

Elle possède en outre les qualifications suivantes :

- elle est formée pour et autorisée à mettre en service et hors service, à débrancher, à mettre à la terre et à câbler les circuits et l'équipement conformément aux règles de sécurité établies.
- elle est formée aux précautions nécessaires et à l'utilisation de l'équipement de protection en accord avec les règles de sécurité établies.
- elle est capable d'apporter les premiers secours.

WARNING - IEC 364 / NF-C 15100 / NF-C 18510 / NF-C 18530



Hazardous voltages are present in this electrical equipment during operation. Non-observance of the safety instructions can result in severe personal injury or property damage. Only qualified personnel should work on or around this equipment after becoming thoroughly familiar with all warnings, safety notices, and maintenance procedures contained herein.

The successful and safe operation of this equipment is dependant on proper handling, installation, operation and maintenance.

QUALIFIED PERSON :

A "qualified person" is one who is familiar with the installation, construction and operation of the equipment and the hazards involved.

In addition, he has the following qualifications :

- is trained and authorized to energize, de-energize, clear, ground and tag circuits and equipment in accordance with established practices.
- is trained in the proper care and use of protective equipment in accordance with established safety practices.
- is trained in rendering first aid

WARNUNG - IEC 364 / NF-C 15100 / NF-C 18510 / NF-C 18530



Im Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können deshalb schwere Verletzungen oder Sachschäden auftreten.

Nur entsprechend qualifiziertes Personal sollte an diesem Gerät arbeiten. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

QUALIFIZIERTES PERSONAL :

sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen, wie z.B.

- Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, freizuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Schulung in Erster Hilfe.

SÉCURITÉ CONFORME À CEI 1010-1, EN 61010, NF-C 42020, VDE 0411

Catégorie de surtension : CAT I à 1500 V, CAT II à 1000 V, CAT III à 600 V

Degré de pollution : 2 ; utilisé à l'intérieur ; altitude < 2000 m ; humidité relative < 80 % jusqu'à 31° C ; température : 5° C à 40° C.

Définition des catégories de surtension (selon CEI 664) :

- CAT I :** Matériels spéciaux ou parties de matériels électriques ou électroniques ayant de faibles valeurs de surtension
- CAT II :** Appareils et matériels portatifs ou domestiques
- CAT III :** Installations fixes concernant la distribution et les circuits à l'entrée de maintenance électrique de bâtiments

Précautions d'utilisation : Avant toute mesure sur des sources d'alimentation électriques, il est nécessaire de s'assurer que le niveau de surtension est compatible avec le niveau de surtension du multimètre.

SAFETY ACCORDING TO IEC 1010-1, EN 61010, NFC 42020, VDE 0411

Overvoltage category : CAT I at 1500 V ; CAT II at 1000 V ; CAT III at 600 V

Pollution degree : 2 ; indoor use ; altitude < 2000 m ; relative humidity < 80 % up to 31° C ; temperature : 5° C to 40° C.

Definition of overvoltage categories according to IEC 664 :

- CAT I :** Special equipment or parts of electric or electronic equipment with small transient overvoltages
- CAT II :** Appliances, portable equipment
- CAT III :** Fixed installations regarding distribution and circuits at the input of electric maintenance of buildings

Safety precautions : Before any measurements on electrical power sources, check whether the multimeter overvoltage category is compatible with the source category.

SICHERHEIT NACH IEC 1010-1, EN 61010, NFC 42020, VDE 0411

Überspannungskategorie : CAT I bei 1500 V CAT II bei 1000 V ; CAT III bei 600 V

Verschmutzungsgrad : 2 ; Anwendung in Räumen ; Höhe < 2000 m ; relative Feuchtigkeit < 80 % bis 31° C ; Temperatur : 5° C bis 40° C.

Definition der Überspannungskategorie nach IEC 664 :

- CAT I :** Spezielles Material oder Teile von elektrischen Geräten, an denen nur geringe Überspannungen auftreten.
- CAT II :** Haushaltsgeräte und tragbare Betriebsmittel
- CAT III :** Feste Installationen in Gebäuden und Schaltungen am Hausanschluß.

Sicherheitsvorkehrungen : Vor jeder Messung an elektrischen Spannungsquellen überprüfen Sie bitte, ob die Überspannungskategorie des Multimeters mit der Spannungsquelle übereinstimmt.

DESCRIPTION

- 1 Cadran pour échelles de mesure
 - 2 Entrée VW
 - 3 Entrée COM
 - 4 Entrée A et pince AM0013N
 - 5 Entrée 10A
 - 6 Néon pour test fusible
 - 7 Réglage du zéro pour W
 - 8 Commutateur fonctions et calibres
 - 9 Système SECUR'X: pour débrancher un cordon, appuyer dessous, selon la flèche
-

DESCRIPTION

- 1 Screen for measurement scales
 - 2 Input VW
 - 3 Input COM
 - 4 Input A and clamp-on AM0013N
 - 5 Input 10A
 - 6 Neon for fuse test
 - 7 Zero setting for W
 - 8 Ranges and functions switch
 - 9 SECUR'X system : to disconnect the lead, press under it, as per opposite drawing
-

BESCHREIBUNG

- 1 Meßskalen
- 2 VW-Eingang
- 3 COM-Eingang
- 4 A-Eingang und Stromwandlerzange AM0013N
- 5 10A-Eingang
- 6 Anzeige für Sicherungstest
- 7 Nullpunktgleich für W
- 8 Funktions- und Bereichsschalter
- 9 SECUR'X System : zum Abziehen des Kabels, unter dem Kabel in Pfeilrichtung drücken (siehe nebenstehende Abb.)

SECURITE

L'utilisateur doit respecter les consignes décrites dans ce manuel. Les cordons de mesure sont verrouillés par un système breveté «SECUR'X».

- *N'utiliser que des cordons de mesure en bon état.*
- *Choisir la fonction et le calibre appropriés à la mesure.*
- *Ne jamais dépasser les valeurs limites de protection indiquées dans les spécifications.*
- *Ne jamais essayer de mesurer des tensions, si un cordon de mesure est branché sur la borne A ou 10A.*
- *En ohmmètre, calibre $W \times 1$, si on applique une tension $V_{AC} > 5 V_{eff}$, un "beeper" émet un son modulé jusqu'à correction de l'erreur.*
- *Les fusibles ne seront remplacés que par des fusibles de même type.*

SAFETY

The user must follow the safety advice enclosed in this manual. The leads are locked in place by a patented SECUR'X system.

- *Use only test leads in good condition.*
- *Select the function and the range suitable for the measurement to be taken.*
- *Never exceed the protection limit values quoted in the specs.*
- *Never attempt to take a voltage measurement while a measurement lead is connected to the A or 10A terminal.*
- *In ohmmeter, $W \times 1$ range, when applying a V_{AC} voltage $> 5 V_{RMS}$, a "beeper" emits a modulated ton, until error is corrected.*
- *Replacement fuses must be of an identical type as the original ones.*

SICHERHEIT

Der Benutzer muß die in dieser Anleitung beschriebenen Vorschriften beachten. Die Meßkabel werden in den Gerätebuchsen nach dem patentierten SECUR'X-Verfahren verriegelt.

- *Benutzen Sie ausschließlich Meßkabel in einwandfreiem Zustand.*
- *Wählen Sie die geeignete Meßart und den passenden Meßbereich.*
- *Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen keinesfalls überschritten werden.*
- *Versuchen Sie niemals Spannungen zu messen, wenn das Meßkabel noch in der A- oder 10A Anschlußbuchse steckt.*
- *Wird eine Wechselspannung $> 5 V_{eff}$ im Ohmmeter- Bereich $W \times 1$ angelegt, ertönt eine modulierte NF (Beeper), solange diese Spannung anliegt.*
- *Sicherungen immer nur durch solche desselben Typs ersetzen.*

ACCESSOIRES

Livrés avec le multimètre :

1 Jeu de cordons mâle/pointe de touche	(AG0475)
1 Fusible F 10A / 6 x 32 / 600V 10kA	(AT0070)
(Réf. 600V - 6 x 32 10A / FERRAZ - BP 3025 - 69391 LYON)	
1 Fusible M 1,6A / 6 x 32 / 600V 10kA	(AT0071)
(Réf. 600V - 6 x 32 1,6A / FERRAZ - BP 3025 - 69391 LYON)	
1 Pile R6 1,5V	(AL0008)
1 Sangle, montée sur l'arrière du boîtier	(AF0097)
1 Pince ampèremétrique 200 AAc	(AM0013N)

ACCESSORIES

Supplied with the multimeter :

1 Set of test leads male/prod	(AG0475)
1 Fuse F 10A / 6 x 32 / 600V 10kA	(AT0070)
(Re. 600V - 6 x 32 10A / FERRAZ - BP 3025 - F69391 LYON)	
1 Fuse M 1,6A / 6 x 32 / 600V 10kA	(AT0071)
(Re. 600V - 6 x 32 1.6A / FERRAZ - BP 3025 - F69391 LYON)	
1 Battery R6 1,5V	(AL0008)
1 Strap set at the back of the instrument	(AF0097)
1 Clamp-on 200 AAc	(AM0013N)

ZUBEHÖR

Serienmäßig mit dem Multimeter geliefert :

1 Satz Meßkabel Stecker/Prüfspitze	(AG0475)
1 Sicherung F 10A / 6 x 32 / 600V 10kA	(AT0070)
(Ref. 600V - 6 x 32 10A / FERRAZ - BP 3025 - F69391 LYON)	
1 Sicherung M 1,6A / 6 x 32 / 600V 10kA	(AT0071)
(Ref. 600V - 6 x 32 1,6A / FERRAZ - BP 3025 - F69391 LYON)	
1 Batterie R6 1,5V	(AL0008)
1 Tragelaste, auf der Geräterückseite befestigt	(AF0097)
1 Stromwandlerzange 200 AAc	(AM0013N)

TENSION - VOLTAGE - SPANNUNG V_{DC}

Calibre Range Meßbereich	Echelle Scale Skala	Entrée Input Eingang	Classe Class Klasse	Protection Überlastschutz Veff.- V_{RMS}
150 mV (COM - A)	(a)	20 kW $\sqrt{}$	2	440V (fuse)
0,5V	(b)	20 kW $\sqrt{}$	2	320V 440V 1 min 20s
1,5V	(a)	20 kW $\sqrt{}$	2	
5V	(b)	20 kW $\sqrt{}$	2	
15V	(a)	20 kW $\sqrt{}$	2	500V
50V	(b)	20 kW $\sqrt{}$	2	1000V
150V	(a)	20 kW $\sqrt{}$	2	1500V
500V	(b)	20 kW $\sqrt{}$	2	1500V
1500V	(a)	20 kW $\sqrt{}$	2	1500V

TENSION - VOLTAGE - SPANNUNG V_{AC} (16 Hz - 1 kHz) (* 1500V : 16 Hz - 500 Hz)

Calibre Range Meßbereich	Echelle Scale Skala	Entrée Input Eingang	Classe Class Klasse	Protection Überlastschutz Veff.- V_{RMS}
5V	(f)	2 kW $\sqrt{}$	2,5	320V 440V 1 min 20s
15V	(a)	2 kW $\sqrt{}$	2,5	
50V	(b)	2 kW $\sqrt{}$	2,5	500V
150V	(a)	2 kW $\sqrt{}$	2,5	1000V
500V	(b)	2 kW $\sqrt{}$	2,5	1500V
1500V *	(a)	2 kW $\sqrt{}$	2,5	1500V

COURANT - CURRENT- STROM A_{dc}

Calibre Range Meßbereich	Echelle Scale Skala	D V	Classe Class Klasse	Protection Überlastschutz Aeff.-ARMS
50µA	(b)	< 0,5V	2	Fuse 1,6A 10 kA 600V
10A	(a)	< 0,5V	2	Fuse 10A 10 kA 600V

COURANT - CURRENT- STROM A_{AC} (40 Hz - 1 kHz)
AVEC PINCE - WITH CLAMP-ON - MIT ZANGE AM0013N
1000/1 entre - between - zwischen COM-A

Calibre Range Meßbereich	Echelle Scale Skala	Plage Span Spanne	Classe Class Klasse	Protection Überlastschutz Aeff.-ARMS
10A	(d)	1 -10A	3	Fuse 1,6A 10kA 600V
20A	(e)	10 - 20A	3	
100A	(d)	20 - 100A	3	
200A	(e)	100 - 200A	3	

RESISTANCE W

Calibre	Echelle	*Précision	Point milieu	Protection
$\frac{*W \times 1}{W \times 10}$	(c)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	200 W	400V 5s (R+CTP)
$\frac{W \times 10}{W \times 100}$	(c)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	2 kW	
	(c)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	20 kW	
		1,35V < Bat. < 1,55V		

*Précision angulaire

** Beeper pour $R \leq 100 \text{ W}$, pas de beeper pour $R > 250 \text{ W}$ **RESISTANCE W**

Range	Scale	*Accuracy	Middle point	Überlastschutz
$\frac{*W \times 1}{W \times 10}$	(C)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	200 W	400V 5s (R+CTP)
$\frac{W \times 10}{W \times 100}$	(C)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	2 kW	
	(C)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	20 kW	
		1,35V < Bat. < 1,55V		

* Angular accuracy

** Beeper for $R \leq 100 \text{ W}$, no beeper for $R > 250 \text{ W}$ **WIDERSTAND W**

Meßbereich	Skala	*Abweich.	Mittelpunkt	Veff.-VRMS
$\frac{*W \times 1}{W \times 10}$	(C)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	200 W	400V 5s (R+CTP)
$\frac{W \times 10}{W \times 100}$	(C)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	2 kW	
	(C)	$\pm 2,5\% \times 90^\circ$	20 kW	
		1.35V < Bat. < 1.55V		

*Winkelabweichung

** Beeper für $R \leq 100 \text{ W}$, kein Beeper für $R > 250 \text{ W}$

DECIBELMETRE

La référence 0 dB sur le cadran correspond à 0,775 V, ce qui signifie 0 dBm sur une impédance de 600 W.

- Mesure :
- Brancher les cordons noir et rouge entre COM et VW.
 - Appliquer la tension VAC.
 - Lecture de la mesure en dB sur l'échelle du cadran suivant le tableau ci-dessous.

Calibre	5 V _{AC}	15 V _{AC}	50 V _{AC}	150 V _{AC}	500 V _{AC}	1500 V _{AC}
Lecture G en dB	Lecture directe A = G	A = G + 10 dB	A = G + 20 dB	A = G + 30 dB	A = G + 40 dB	A = G + 50 dB

DECIBELMETER

0 dB value on the screen corresponds to 0.775 V, which means 0 dBm with an impedance of 600 W.

- Measurement:
- Connect black and red cable between COM and VW.
 - Connect V_{AC} voltage.
 - Reading of dB measurement on the scale of the screen as follows :


Range	5 V _{AC}	15 V _{AC}	50 V _{AC}	150 V _{AC}	500 V _{AC}	1500 V _{AC}
G reading in dB	Direct reading A = G	A = G + 10 dB	A = G + 20 dB	A = G + 30 dB	A = G + 40 dB	A = G + 50 dB

DEZIBELMETER


Der Wert 0 dB auf der Skala gehört zu 0,775V und zeigt 0 dBm an einem 600 W Widerstand.

- Messung :
- Verbinden Sie das schwarze und das rote Kabel mit COM und VW.
 - Legen Sie eine Wechselspannung VAC an.
 - Lesen Sie den dB-Wert auf der Skala nach folgender Tabelle ab:

Bereich	5 V _{AC}	15 V _{AC}	50 V _{AC}	150 V _{AC}	500 V _{AC}	1500 V _{AC}
G Ablesewert in dB	Direkte Ablesung A = G	A = G + 10 dB	A = G + 20 dB	A = G + 30 dB	A = G + 40 dB	A = G + 50 dB



V_{AC} : REPONSE EN FREQUENCE - BANDWIDTH - BANDBREITE



MESURE DE TENSION V_{DC}

EXEMPLE : Mesure de la tension d'une batterie (à vide)

-  Commutateur sur le calibre 15 V_{DC}
-  Brancher les cordons sur le multimètre (rouge @ V ; noir @ COM)
-  Brancher les cordons sur la batterie à mesurer (rouge @ + ; noir @ -)
-  Lecture de la mesure sur l'échelle 0 -15 (a) : 12,7V

Pour une mesure de V_{AC} : commutateur sur un calibre V_{AC}, avec lecture possible en dB (0 dB @ 0,775V ; 1 mW / 600 W)

V_{DC} MEASUREMENT

EXAMPLE : Measurement of the voltage of a battery (open circuit)

-  Switch to 15 V_{DC} range
-  Connect the leads to the multimeter (red @ V ; black @ COM)
-  Connect the leads to the battery (red @ + ; black @ -)
-  Read the value on the 0 - 15 (a) scale : 12,7V


For a V_{AC} measurement : switch to a V_{AC} range, with a possible reading in dB (0 dB @ 0,775V ; 1 mW / 600 W)

V_{DC} SPANNUNGSMESSUNG

BEISPIEL : Messen einer Batteriespannung (offener Kreis)

-  Drehschalter auf 15 V_{DC}-Meßbereich stellen
-  Meßkabel am Multimeter (rot @ V ; schwarz @ C O M)
-  Meßkabel an die zu messende Batterie anschließen (rot @ + ; schwarz @ -)
-  Meßwert auf der Skala 0-15 (a) ablesen : 12,7V

Zur V_{AC}-Messung den Drehschalter auf einen V_{AC}-Meßbereich stellen ; der Meßwert kann auch in dB (0 dB @ 0,775V ; 1 mW / 600 W) abgelesen werden.



MESURE DE COURANT A_{DC}

EXEMPLE : Mesure du courant DC, traversant une résistance de puissance de 50 W, branchée aux bornes d'un générateur de tension continue 200 V_{DC}

-  Commutateur sur le calibre 10 A_{DC}
-  Brancher les cordons sur multimètre (rouge @ 10A ; noir @ COM)
-  Interrupteur ouvert, brancher les cordons pour mettre le multimètre en série (rouge @ + ; noir @ vers interrupteur)
-  Fermer l'interrupteur du circuit de mesure
-  Lecture de la mesure sur l'échelle 0 - 15 (a) : 4A
-  Ouvrir l'interrupteur du circuit de mesure, avant de débrancher

A_{DC} CURRENT MEASUREMENT


EXAMPLE : DC-current measurement through a power 50 W resistor, connected to the leads of a 200 V_{DC}-generator

-  Switch to the 10 A_{DC} range
-  Connect the leads to the multimeter (red @ 10A ; black @ COM)
-  Switch open, connect the leads to fit the multimeter in series (red @ + ; black @ switch side)
-  Switch on the measurement circuit
-  Read the value on scale 0 - 15 (a) : 4 A
-  Switch off the measurement circuit, before disconnecting

A_{DC} STROMMESSUNG

BEISPIEL : Messen eines Gleichstroms durch einen 50 W-Last-widerstand, der an einen 200 V_{DC}-Generator angeschlossen ist.

-  Drehschalter auf 10 A_{DC}-Meßbereich stellen
-  Meßkabel am Multimeter anschließen (rot @ 10A ; schwarz @ COM)
-  Schalter öffnen, Multimeter in Serie zum Widerstand einschleifen (rot @ + ; schwarz @ zum Schalter)
-  Stromkreis schließen
-  Meßwert auf der Skala 0-15 (a) ablesen : 4A
-  Vor dem Abziehen der Meßleitungen den Schalter öffnen



MESURE DE RESISTANCE W

Le réglage du zéro de l'ohmmètre se fait par le bouton de tarage (sur la face avant), en court-circuitant les entrées.

EXEMPLE : Mesure d'une résistance de 2 kW

-  Commutateur sur le calibre $W \times 10$
-  Brancher les cordons sur le multimètre (rouge @ W ; noir @ COM)
-  Brancher les cordons aux bornes de la résistance
-  Lecture de la mesure sur l'échelle 20k - 0 (c) : 2 kW

NB : En $W \times 1$: seuil "beeper" $\leq 150 W$, et contrôle du sens passant ou bloqué d'une diode , anode en COM pour sens passant); ne pas faire de mesure sous tension.

W RESISTANCE MEASUREMENT

The zero of the ohmmeter will be set by an adjustment button (on the front panel) while inputs are short-circuited.

EXAMPLE : 2 kW resistance

-  Switch to $W \times 10$ range
-  Connect the leads to the multimeter (red @ W ; black @ COM)
-  Connect the leads to the resistor terminals
-  Read the value on scale 20k-0 (c) : 2 kW

NB : In $W \times 1$: threshold "beeper" $\leq 150 W$ and checking of the forward polarity (or reverse) of a diode , anode in COM for forward polarity); do not measure on a live circuit.


W WIDERSTANDSMESSUNG

Der Nullpunkt des Ohmmeters wird bei kurzgeschlossenen Eingängen mit dem Regler auf der Frontseite abgeglichen.

BEISPIEL : Messen eines 2 kW-Widerstands

-  Drehschalter auf $W \times 10$ -Meßbereich stellen
-  Meßkabel am Multimeter anschließen (rot @ W ; schwarz @ COM)
-  Meßkabel an den Widerstandsdrähten anschließen
-  Meßwert auf der Skala 20k-0 (c) ablesen : 2 kW

Im $W \times 1$ -Bereich ertönt bei einwandfreier Batterie ein Beeper bei $R \leq 150 W$ und kann die Durchlaß- oder Sperrrichtung einer Diode , Anode in COM für Durchlaßspannung) geprüft werden. Nie unter Spannung messen !



MESURE DE TEMPERATURE AVEC SONDE HA1159

EXEMPLE : Mesure de la température d'un corps chaud à 70° C (pièce métallique), avec la sonde HA1159 (- 50 à +150° C)

-  Commutateur sur le calibre 150 mVdc
 -  Prendre une sonde HA1159
 -  Brancher les cordons, du boîtier de la sonde, sur le multimètre (rouge ® A noir ® COM), et mettre les commutateurs du boîtier de la sonde, sur ON et 1mV/° C
 -  Poser l'extrémité de la sonde sur le corps chaud
 -  Lecture de la mesure sur l'échelle 0 - 15 (a) : 70° C
-

TEMPERATURE MEASUREMENT WITH HA1159 PROBE


EXAMPLE : Temperature measurement of a warm metallic part at 70°C with a HA1159 (- 50 to + 150° C)

-  Switch to 150 mVdc range
 -  Take a HA1159 probe
 -  Connect the leads of the probe to the multimeter (red ® A ; black ® COM) and switch the probe to ON and to 1mV/° C
 -  Put the test leads on the warm part
 -  Read the value on scale 0 - 15 (a) : 70° C
-

TEMPERATURMESSUNG MIT DEM ADAPTER HA1159

BEISPIEL : Temperaturmessung an einem auf 70° C erhitzten Metallkörper mit dem Adapter HA1159 (- 50° C bis + 150° C)

-  Drehschalter auf 150 mVdc-Meßbereich stellen
-  Temperaturfühler HA1159 verwenden
-  Temperaturadapter am Multimeter anschließen (rot ® A ; schwarz ® COM) und die Schalter am Adapter auf ON und auf 1mV/°C stellen
-  Temperaturadapter mit dem erhitzten Körper in Kontakt bringen
-  Meßwert auf der Skala 0-15 (a) ablesen : 70° C



MESURE DE COURANT A_{AC} AVEC PINCE AM0013N

EXEMPLE : Mesure du courant AC (avec la pince AM0013N : rapport 1/1000), traversant une résistance de 5 W, d'un chauffe-eau électrique, et branchée aux bornes du réseau 220 V_{AC}

-  Commutateur sur le calibre 100 A_{AC} (pince)
-  Brancher la pince AM0013N sur le multimètre, à l'aide des cordons (rouge @ A ; noir @ COM)
-  Ouvrir la pince pour y introduire **un seul conducteur**
-  Lecture de la mesure sur l'échelle 0 -10 (d) : 44 A

NB : Le circuit de mesure ne doit pas dépasser 3 m.

A_{AC} -CURRENT MEASUREMENT WITH AM0013N CLAMP

EXAMPLE : AC-current measurement (with AM0013N clamp : 1/1000 factor) through a 5 W resistor of an electrical water boiler and connected to the leads of the 220 V_{AC} net

-  Switch to 100 A_{AC} range (clamp-on)
-  Connect the leads of the AM0013N clamp to the multimeter (red @ A ; black @ COM)
-  Open the clamp-on and introduce **one lead only**
-  Read the value on scale 0 - 10 (d) : 44 A


NB : The measurement circuit must not exceed 3 m.

A_{AC} -STROMMESSUNG MIT STROMWANDLERZANGE AM0013N

BEISPIEL : Messen eines Wechselstroms (mit der Stromwandlerzange AM0013N, Übersetzung 1/1000) durch den 5 W-Widerstand eines Durchlauferhitzers, der an dem 220V Netz angeschlossen ist.

-  Drehschalter auf 100 A_{AC}-Meßbereich stellen
-  Stromwandlerzange AM0013N mit den Meßkabeln am Multimeter anschließen (rot @ A ; schwarz @ COM)
-  Stromwandlerzange öffnen und **einen einzigen Leiter** umschließen
-  Meßwert auf der Skala 0-10 (d) ablesen : 44 A

NB : Der Meßkreis darf 3 m nicht überschreiten.



MESURE DE COURANT A_{DC} AVEC SHUNT HA 512

EXEMPLE : Mesure du courant DC (avec le shunt HA 512 : 50 mV/50 A), traversant une résistance de puissance de 5W ,branchée aux bornes d'un générateur de tension continue 200 V_{DC}

- 1 Commutateur sur le calibre 150 mV_{DC}
 - 2 Brancher les cordons sur le multimètre (rouge ® A ; noir ® COM)
 - 3 Introduire en série, le shunt dans le circuit de mesure, et brancher les cordons
 sur le shunt (rouge ® + ; noir ® -)
 - 4 Lecture de la mesure sur l'échelle 0 - 15 (a) : 40 A
-

A_{DC} -CURRENT MEASUREMENT WITH HA 512 SHUNT

EXAMPLE : DC-current measurement (with the HA 512 shunt : 50 mV/50 A) through a 5W power resistor connected to the leads of a 200 V_{DC}-generator

- 1 Switch to 150 mV_{DC} range
 - 2 Connect the leads to the multimeter (red ® A ; black ® COM)
 - 3 Introduce in series the shunt in the circuit of measurement and connect the leads to the shunt (red ® + ; black ® -)
 - 4 Read the value on 0 - 15 scale (a) : 40 A
-

A_{DC} -STROMMESSUNG MIT DEM SHUNT HA 512

BEISPIEL : Messen eines Gleichstroms (mit dem Shunt HA 512 : 50 mV/50 A) durch einen 5W -Lastwiderstand, der an einem 200 V_{DC}-Generator angeschlossen ist :

- 1 Drehschalter auf 150 mV_{DC}-Meßbereich stellen
- 2 Meßkabel am Multimeter anschließen rot ® A ; schwarz ® COM)
- 3 Shunt in Serie zum Lastwiderstand in den Stromkreis einschleifen und Meßkabel am Shunt anschließen (rot ® + ; schwarz ® -)
- 4 Meßwert auf Skala 0 - 15 (a) ablesen : 40 A

	HT212
	(b)

MESURE DE HAUTE TENSION V_{DC} AVEC SONDE HT0212

EXEMPLE : Mesure de haute tension DC (avec la sonde 30kV HT0212: résistance de 990 MW, facteur de division 1/100 sur calibre 500V_{DC}), aux bornes d'un générateur de haute tension continue 25000 V_{DC}

-  Commutateur sur le calibre 500 V_{DC}
 -  Prendre une sonde haute tension HT0212
 - ✓ Brancher les cordons de la sonde, dans l'ordre:

1 @ garde métallique	3 @ entrée multimètre VW
2 @ entrée multimètre COM	4 @ point HT de mesure

 (prendre les précautions d'usage pour les mesures HT)
 - ✓ Lecture de la mesure sur l'échelle 0-50 (b) : 25 kV_{DC}
-

V_{DC} -HIGH VOLTAGE MEASUREMENT WITH HT0212 PROBE

EXAMPLE : DC-high voltage measurement (with HT0212 30 kV probe : 990 MW - resistor, 1/100 division factor on 500 V_{DC} range), at the inputs of a 25000 V_{DC} high voltage generator

-  Switch to 500 V_{DC} range
 -  Take a HT0212 high voltage probe
 - ✓ Connect the leads of the probe, as follows :

1 @ metallic cover	3 @ VW multimeter input
2 @ COM multimeter input	4 @ HV point of measurement

 (be carefull while measuring HV)
 - ✓ Read the value on scale 0-50 (b) : 25 kV_{DC}
-

V_{DC} -HOCHSPANNUNGSMESSUNG MIT TASTKOPF HT0212

BEISPIEL : Messen einer hohen Gleichspannung (mit 30 kV - Tastkopf HT0212, 990 MW-Widerstand, Teilungsverhältnis 1/100 im 500 V_{DC}-Meßbereich) am Ausgang eines 25 kV-Hochspannungsgenerators.

-  Drehschalter auf 500 VDC-Meßbereich stellen
-  Hochspannungstastkopf HT0212 verwenden
- ✓ Meßkabel des Hochspannungstastkopfs wie folgt anschließen :

1 @ Metallschutz	3 @ VW-Eingang Multimeter
2 @ COM-Eingang Multimeter	4 @ Hochspannungsmeßpunkt

 (bei Hochspannungsmessung mit größter Sorgfalt vorgehen)
- ✓ Meßwert auf Skala 0-50 (b) ablesen : 25 kV_{DC}

CARACTERISTIQUES GENERALES

ENVIRONNEMENT

- Température de référence : 18 à 28° C
- Température de stockage : - 30 à + 80° C
- Température d'utilisation : -10 à + 50° C.

ALIMENTATION

- 1 pile 1,5V (R6) pour l'ohmmètre
- Autonomie : 250 heures environ en ohmmètre (1 an d'utilisation moyenne), avec pile alcaline

FUSIBLES

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1 fusible F 10A / 6 x 32 / 600V 10kA | (AT0070) |
| 1 fusible M 1,6A / 6 x 32 / 600V 10kA | (AT0071) |
-

GENERAL SPECIFICATIONS

ENVIRONMENT

- Reference temperature : 18 to 28° C
- Storage temperature : - 30 to + 80° C
- Operating temperature : - 10 to + 50° C

POWER SUPPLY

- 1 battery 1,5V (R6) for the ohmmeter
- Battery Life : 250 h approx. (1 year of average use) with alkaline battery

FUSES

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - 1 fuse F 10A / 6 x 32 / 600V 10kA | (AT0070) |
| - 1 fuse M 1.6A / 6 x 32 / 600V 10kA | (AT0071) |
-

ALLGEMEINE DATEN

UMWELTBEDINGUNGEN

- Bezugstemperatur : 18 bis 28° C
- Lagertemperatur : - 30 bis + 80° C
- Betriebstemperatur : - 10 bis + 50° C

STROMVERSORGUNG

- 1 Batterie 1,5V (R6) für das Ohmmeter
- Betriebsdauer : ca. 250 Stunden im Ohmmeterbetrieb (1 Jahr) mit Alkalibatterie

SICHERUNGEN

- | | |
|---|----------|
| - 1 Sicherung F 10A / 6 x 32 / 600V 10kA | (AT0070) |
| - 1 Sicherung M 1,6A / 6 x 32 / 600V 10kA | (AT0071) |

MAINTENANCE

OUVERTURE DU MULTIMETRE

Pour ouvrir l'appareil, débrancher les cordons de mesure et ôter les 4 vis situées au dos. Enlever ensuite le boîtier inférieur.

CHANGEMENT DE PILE

Ouvrir l'appareil. Changer la pile si, sur calibre W x 1, le "beeper" ne fonctionne pas quand les entrées VW et COM sont court-circuitées. Respecter la polarité.

REMPLACEMENT DES FUSIBLES

Ouvrir l'appareil. *Pour la sécurité de l'utilisateur, et celle de l'appareil, remplacer les fusibles, par des fusibles de même type.*

Un néon s'allume quand l'un des fusibles 1,6A, ou 10A, est coupé, et qu'une tension $V_{AC} > 100$ Veff existe entre les bornes A (ou 10A) et COM.

REGLAGES

Ouvrir l'appareil. Le réglage du zéro mécanique du galvanomètre se fait en tournant une bague, à l'arrière du galvanomètre.

REPARATIONS

Voir réparateurs agréés METRIX

MAINTENANCE

INSTRUMENT OPENING

To open the instrument, disconnect the leads and remove the 4 screws at the back of the multimeter. Then take off the lower box.

BATTERY REPLACEMENT

Open the instrument. Replace battery if (on W x 1 range) the beeper does not get on when the VW and COM inputs are short-circuited. Mind the correct polarity.

FUSES REPLACEMENT

Open the instrument. *For instrument and user's safety, replaced fuses must be of an identical type as the original ones.*

A neon lights on when one of the fuses - 1.6A or 10A - is cut and when a $V_{AC} > 100$ Veff. voltage exists between the terminal inputs A (or 10A) and COM.

ADJUSTMENTS

Open the instrument. Zero will be adjusted by the mean of a ring at the back of the galvanometer.

REPAIR

Contact your nearest METRIX Sales Office

WARTUNG

ÖFFNEN DES MULTIMETERS

Zum Öffnen des Multimeters sind die Meßkabel abzuziehen und die vier Schrauben am Unterteil des Gehäuses zu lösen. Danach das Unterteil abnehmen.

ERSETZEN DER BATTERIE

Multimeter öffnen. ertönt der "Beeper" (im Bereich W x 1) nicht, wenn die VW - und COM-Eingänge kurzgeschlossen sind, dann die Batterie ersetzen. Beim Einsetzen der neuen Batterie die Polarität beachten.

ERSETZEN DER SICHERUNG

Multimeter öffnen. *Aus Sicherheitsgründen dürfen die Sicherungen nur durch solche desselben Typs ersetzt werden.* Eine Anzeige leuchtet auf, wenn eine der beiden Sicherungen (1,6A oder 10A) defekt ist und eine Spannung von $V_{AC} > 100$ Veff zwischen den Eingängen A (oder 10A) und COM anliegt.

NULLPUNKTABGLEICH


Multimeter öffnen. Der mechanische Nullpunkt wird mit einem Ring auf der Rückseite des Meßinstruments abgeglichen.

REPARATUREN

Wenden Sie sich an den nächsten METRIX Reparaturbetrieb.

SANGLE - STRAP - LASCHE

- Pour ôter la sangle (montée sur l'arrière du boîtier) : tirer selon les flèches
- To take the strap away (set at the back of the instrument) : pull as per opposite drawing
- Tragelasse beseitigen (auf der Geräte-rückseite) : in der Pfeil-Richtung ziehen



(MX 2 : vue de dessous - bottom view - Ansicht von unten)