

IR-Temperaturmessung



Infrarot-Sonde C.A 1871
P01651610Z
 Macht aus Ihrem Multimeter ein Digital-Infrarot-Thermometer
 Siehe S.90

Temperaturmessung



Temperaturmessadapter C.A 801
P01652401Z
Temperaturmessadapter C.A 803
 (2 Kanäle mit Differenzmessung)
P01652411Z
 Verwandeln Ihr Digitalmultimeter in ein Thermometer
 Siehe S.89

Differenzspannungen



Differenzspannungssonde MX 9030
MX 9030-Z
 gem. IEC 61010-1, Cat. IV-2
 Ermöglicht die Anzeige von hohen Differenzspannungen bis ± 600 V auf einem Oszilloskop bei voller Sicherheit.
 Bandbreite: 30 MHz
 Siehe S.113

Isolationsprüfung



Zubehörtasche IPA 2
P01101901
 Ein vollständiger Satz Sicherheitszubehör für Isolationsmessungen mit den Isolationsprüfern der Serie IMEG
 Siehe S.46-47

Erdungsmessung



Zubehör-Set für Erdungs- und Erdwiderstandsmessung
P01.1020.25
 Ein kompletter Satz mit sämtlichem Zubehör für die Messung von Erdungs- und Erdwiderständen
 Siehe S.51

Strommessung



Zangenstromwandler für direkte AC- und DC-Strommessungen von 0,1 mA bis 3600 A an Anlagen im Betrieb, ohne Stromkreisunterbrechung.
 Siehe S.29

Durchgangsprüfung



Messstab für Durchgangsprüfung
P01102084A

- Isolierte Busche mit 4 mm \varnothing
- Länge 90 cm (3 x 30 cm)
- Schutz: 1000 V max.

Hochspannungsmessung



Hochspannungstastkopf SHT 40 kV für Multimeter
P01102097


- Maximale zulässige Spannung: 40 kV_{DC}, 28 kV_{eff} bzw. 40 kV_{Spitze} (50/60 Hz)
- Wandlerverhältnis (Eingang / Ausgang): 1 kV/1 V
- Für Multimeter mit Eingangsimpedanz von 10 M Ω

Mehrzweckmagnethalter



Mehrzweckmagnethalter Multifix
P01102100Z

- Für geeignete Messgeräte und Zubehör (Multimeter, Transporttaschen...)
- Bestes Komfort beim Einsatz und Transport



Für Steckdosen



C.A 751 Adapter zur Messung an Schuko-Steckdosen
P01101997Z
 Erkennung Phase / Neutralleiter
 Einsetzbar mit Multimeter mit Prüfspitzen mit 4 mm \varnothing oder mit Spannungsprüfer C.A 704 und C.A 760 (Siehe S.11)