**Einfache Montage:**


1. Werkzeug SS-GKA auf den Klemmadapter stecken.

Simple mounting:

1. Attach tool SS-GKA to clamping contact adapter.

Montage simple:


1. Enficher l'outil SS-GKA sur l'adaptateur.



2. Auf den 6-kant Schraubenkopf aufsetzen und durch Drehen festklemmen.

2. Place onto hex screw head and clamp by turning.

2. Fixer l'adaptateur en tournant l'outil.



3. Die Sicherheits-Sicherungsleitung S-SL/PF10x38 kann angeschlossen werden.

3. The safety fuse cable S-SL/PF10x38 can be connected.

3. Le cordon de sécurité S-SL/PF10x38 peut être connecté.

Mit der Rückseite des Werkzeugs SS-GKA wird die Sicherung der Sicherheits-Sicherungsleitung S-SL/PF10x38 ein- bzw. ausgebaut. ¹⁾

With the rear end of the SS-GKA tool the fuse of the safety fuse cable S-SL/PF10x38 can be screwed on or off. ¹⁾

L'autre côté de l'outil SS-GKA sert à monter ou démonter la fusible du cordon à fusible S-SL/PF10x38. ¹⁾

Typ Type Type	Bestell Nr. Order No. No. de Cde	Farben* Colours* Couleurs*	⚠ Dokumentation beachten Consult supplementary label Voir instructions supplémentaires	Anschluss Connection Raccordement	Isolation Insulation Isolation	Temperaturbereich Operating temperature Températures	Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Trennvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure	Sicherungsabmessung Fuse dimensions Dimensions des fusibles
GKA/M12/6	20.2111		RZ037	Ø 6mm	POM	-40°C...+100°C	90A	1000V, CATIII		
S-SL/PF10x38 ^{1) 2)}	20.2130-*	21 – 29	RZ003	Ø 4/6mm	PA/PC	-25°C...+80°C	max. 20A	600VAC, CATIII	max. 100kA	10x38mm
SS-GKA	20.2140	Schlüssel für Klemmadapter GKA/M12/6 und Sicherungswechsel Tool for clamping contact adapter GKA/M12/6 and to change the fuse Outil de serrage de l'adaptateur pour vis à tête hex. GKA/M12/6 et de rempl. du fusible								

