Drehstromadapter

1240/1241

1142

1143

Drehstromadapter 1240/1241
- Zum Überprüfen von ortsveränderlichen Geräten mit Drehstromstecker:
  16 A CEE 5-polig (1240) oder 32 A CEE 5-polig (1241)

Drehstromadapter 1142
- Zum Überprüfen von ortsveränderlichen Geräten mit den Steckern:
  16 A CEE 3-polig, 16 A CEE 5-polig und 32 A CEE 5-polig

Drehstromadapter 1143
- Zum Überprüfen von ortsveränderlichen Geräten mit den Steckern und Kupplungen:
  16 A CEE 3-polig, 16 A CEE 5-polig, 32 A CEE 5-polig und Kaltgeräteanschluss

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
UNITEST Drehstromadapter 16 A	1240
UNITEST Drehstromadapter 32 A	1241
UNITEST Drehstromadapter	1142
UNITEST Drehstromadapter	1143