PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

C.A 801

Machen Sie aus jedem Digitalmultimeter ein hochgenaues Thermometer

Der sehr kompakt aufgebaute Temperaturmess-Adapter C.A 801 macht aus jedem Digital-Multimeter ein hochgenaues Thermometer für Profi-Anwendungen.

- Messung von -40°C bis +1000°C
- Direktanzeige in °C oder °F
- für Standard-Buchsenabstand 19 mm
- Funktions-Kontrollleuchte
- Anzeige bei Bereichsüberschreitung
- vielseitige Anschlussmöglichkeiten für K-Thermoelementfühler
- Stabfühler mit 1,1 m Länge für Messungen von -40°C bis +200°C