Pt 100 Ω Messfühler

Eine vollständige Auswahl an austauschbaren Pt 100 Messfühlern.
Die Modelle SP10, 11, 12 und 13 passen zu allen Geräten mit 3-poliger Miniatur-Steckbuchse (C.A 865 usw…)



Fühler mit ► Handgriff und Spiralkabel. (45 cm bis 1 m)

Ausführung	Best.-Nr.	Mess-umfang	Ansprech-zeit	Durchmesser	Länge	Beschreibung
SP10 Oberflächen	**P03652712**	-50…+200°C	6 s	5 mm	130 mm	Federbelasteter Fühler zum optimalen Kontakt auch bei nicht senkrecht aufgesetztem Fühler
SP11 Nadel	**P03652713**	-100…+600°C	7 s	3 mm	130 mm	Zum Einstechen in weiche, hochviskose Materialien
SP12 Luft	**P03652714**	-100…+600°C	5 s	5 mm	130 mm	Geeignet für sämtliche Lufttemperaturmessungen
SP13 Flüssigkeiten	**P03652715**	-100…+600°C	7 s	3 mm	130 mm	Aus Edelstahl, speziell für Flüssigkeiten

Hinweis: Je nach durchzuführender Messung können auch zahlreiche weitere Temperaturfühler benutzt werden.

Satz von 2 Thermoelement-Adaptern für Multimeter
Buchse für Thermoelement-Fühler / Isolierte Stecker mit 4 mm Ø - rot / schwarz (19 mm Abstand)
P01102106Z

Adapter Pt100/Pt1000 für Multimeter
Pt100 / Pt1000-Buchse / Isolierte Stecker mit 4mm Ø - rot / schwarz
HX0091



Adapter und Temperaturfühler Typ K
- Zum Anschluss an Multimetern und Vielfachmesszangen mit Temperaturmessbereich und 19 mm Buchsenabstand.
- Messpanne: -50 °C bis +200 °C
- Länge des Fühlers: ca. 100 cm

P06239306



Sicherheitsadapter und Temperaturfühler Typ K
- Zum Anschluss an Multimetern und Vielfachmesszangen mit Temperaturmessbereich und 19 mm Buchsenabstand.
- Messpanne: -50 °C bis +450 °C
- Länge des Fühlers: ca. 100 cm

P01102107Z

PEWA GROUP
K&S Elektronik MB-electronic
PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de