4-Drath-Pt100-Thermometer hoher Messgenauigkeit

HI 955501

- Genauigkeit von ±0,2°C von -120°C bis 200°C
- Messbereich von -200°C bis 850°C
- Ergonomisch Gehäuse
- Einfache Handhabung

Wird mit Batterien geliefert, ohne Sonde (siehe Pt 100-Fühler)

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Anwendungen
Industrie, Umwelt

Artikel :

Kompaktes Präzisionsthermometer bei niedrigen und hohenTemperaturen

HI 955501

Parameter : Temperatur -

Technische Daten

Messbereich	-199.9 bis 199.9 °C; 200 bis 850 °C
Auflösung	0.1 °C (bis 199.9°C); 1°C (darüber)
Genauigkeit	± 0.2 °C und ± 1Stelle (-120.0 bis 199.9°C); ± 1°C und ± 1 Stelle (-170 bis 450 °C); ± 1% der Anzeige und ± 1 Stelle (ausserhalb) (1 Jahr lang, Sondenfehler ausgeschlossen)
Sonde(n)	optional: Reihe Typ HI 768, Pt 100
Stromversorgung	1 x 9 V / ca. 150 Betriebsstunden
Maße	143 x 80 x 38 mm
Gewicht	320 g