OPTIONALES ZUBEHÖR

PR400
Externe Prüfspitze mit Fernbedienung, (Start/Stop Funktion)

HT96U
Zange bis 1000 AC 3 Messbereiche: 1/100/1000 A AC

KIT-TERR Erdkabelsatz
4 Messleitungen (5, 10, 20 m), 4 Erdspieße

T2100
Erdungsmesszange

HT52/05
Sonde für Lufttemperatur- & Feuchtigkeitsmessung

HT53/05
Luxmeter-Klasse A, 3 Messbereiche: 20/ 2000/ 20000 lux

SP-0400
Tragegurt & Arbeitstasche für Combi 400er Serie

C2013
WiFi Adapter

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de