PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

AZ8808 Raummonitor mit grossem Display

44.99.9130

Überwachung der Luftgüte und des Prozessklimas

- USB-Datenlogger mit grosser LCD-Anzeige
- Grosses Display, mit integrierter Echtzeituhr !
- Anzeige von rel. Feuchte und Temperatur oder Taupunkt
- LED- und akustischer Alarm (Piepser)
- Statusanzeige direkt am Logger über LED-Signal
- Messwertspeicher auslesbar über Display oder am PC
- Konfigurierbar via PC
- Aktivierung des Start-/ Stop-Modus über Bedienfeld
- Als Tischgerät und für Wandmontage geeignet
- Fühler im Logger justierbar

Typische Anwendung	Speziell für Lagerhäuser, Labors, Museen, Gärtnereien oder die Produktion. Die präzisen Thermo-Hygrometer lösen bei Unter-/ Überschreiten von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten zuverlässig einen Alarm aus.
Mess-Parameter	Relative Feuchte + Temperatur
Messbereich	-20...70 °C, 0...100 %rF
Berechnete Werte	Taupunkt
Einsatzbereich	-20...70 °C, 0...100 %rF
Genauigkeit Temperatur	±0,6 K (20...50 °C), ±1,2 K (-20...20 °C, 51...70 °C)
Genauigkeit rel. Feuchte	±3 %rF (10...95 %rF@25 °C), ±5 %rF (0...10 %rF, 90...100 %rF)
Auflösung	0,1 °C (0,1 °F), 0,1 %rF
Anzeige	3-zeilige LCD-Anzeige
Abmessungen Display	50,9 x 65,5 mm
LED Anzeige	REC, Alarm (HI, LO)
Messwertspeicher	16.000 Messwerte (2 x 8.000)
Speicherintervall	wählbar zwischen 1 s... 2h (über Software)
Echtzeituhr	Ja
Spannungsversorgung	Netzadapter 9V (≥500 mA)
Batterien	4 x AA
Batteriestatus	Ja (Anzeige im Display)
Schnittstelle	USB
Gehäuseschutzart	IP20
Abmessungen	120 x 93 x 42 mm
Prüfzeichen	CE
Lieferumfang	Inklusive Tischständer, Batterien, Netzadapter, Software (eng.) und USB-Datenkabel