Elma 610 A

Infrarot-Thermometer mit Doppel-Messfleckanzeige

- Berührungslose Temperaturmessung
- Messfleckmarkierung mit Doppel-Laseranzeige
- Handliche, kompakte Gehäuseform
- Messbereich -50 °C…600 °C
- Messoptik 12:1
- Komplett mit Bereitschaftstasche, Batterien und Bedienungsanleitung
- Ideal für Service- und Reparatur, Automobilbereich etc.

Technische Daten:

Anzeige	LCD, 3 1/2 stellig, 1999 Digit
Messbereich	-50 °C…600 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	± 1% oder ± 2,5 °C
Emissionsgrad	0,95
Ansprechzeit	ca. 0,15 s
Versorgung	1 x 9 V, IEC 6F22
Abmessungen	ca. 146x104x43mm
Gewicht	ca. 163 g

Berührungslose Temperaturmessung !

Lieferumfang:

Elma 610A Best.Nr. 63 98 204 237

Bereitschaftstasche
Batterien
Bedienungsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de