

Optische Drehzahlaufnehmer

Kalibrierzertifikat für berührungslose Drehzahlmesser

DKD-Kalibrierzertifikat

Kalibrierung nach der Vergleichsmethode gegen PTB-zertifizierte Referenznormale.

Kalibrierung des optischen Aufnehmers an 8 Messpunkten

(gilt nicht für die Drehzahlsonde FUA919-MF)

Best.-Nr. KU9029D

Werks-Kalibrierzertifikat

Kalibrierung nach der Vergleichsmethode gegen PTB-zertifizierte Referenznormale.

Kalibrierung des optischen Aufnehmers an 8 Messpunkten

(gilt nicht für die Drehzahlsonde FUA919-MF)

Best.-Nr. KU9029W

