


## Messen Sie Temperaturen mit Genauigkeit

- 1 Eingang für Pt 100-Fühler
- Robust: Stoßschutzhülle

Messumfang	-50 °C bis +200 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	± 0,5 °C



- ✓ Wahl der Messeinheit: °C / °F
- ✓ Hold- und Max.-Funktion
- ✓ Beleuchtete Anzeige 2000 Digit

### Betriebsbedingungen:

- Temperatur: 0 bis 50 °C
- Rel. Feuchte: < 80 %

### Lagerbedingungen;

- Temperatur: -20 °C bis +60 °C
- Rel. Feuchte: < 80 %

**Stromversorgung:** 1 Batterie 9 V

**Abmessungen:** 173 x 60,5 x 38 mm

**Gewicht:** 175 g



Geliefert mit Pt 100-Fühler

Bestellangaben	
Pt 100 Thermometer C.A 865	P01.6503.01Z

-  Gaststätte
-  Heizung, Klimaanlage, Lüftung
-  Fertigung
-  Kälte
-  Elektrische und mechanische Wartung
-  Lagerung
-  Transport
-  Museum, Bibliothek, mechanische Archive
-  Distribution