



**Satz von 2 Thermoelement-  
Adaptern für Multimeter**  
Buchse für Thermoelement-  
Fühler / Isolierte Stecker mit  
4 mm Ø - rot / schwarz  
(19 mm Abstand)

**P01102106Z**



**Adapter Pt100/Pt1000  
für Multimeter**  
Pt100 / Pt1000-Buchse /  
Isolierte Stecker mit 4mm Ø -  
rot / schwarz


**HX0091**



**Adapter und  
Temperaturfühler Typ K**

- Zum Anschluss an  
Multimetern und  
Vielfachmesszangen mit  
Temperaturmessbereich und  
19 mm Buchsenabstand.
- Messspanne: -50 °C bis +200 °C
- Länge des Fühlers:  
ca. 100 cm

**P06239306**



**Sicherheitsadapter und  
Temperaturfühler Typ K**

- Zum Anschluss an  
Multimetern und  
Vielfachmesszangen mit  
Temperaturmessbereich und  
19 mm Buchsenabstand.
- Messspanne:  
-50 °C bis +450 °C
- Länge des Fühlers:  
ca. 100 cm

**P01102107Z**



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)