


TA 100



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

TA 100	Temperatur Feuchtemessgerät mit Taupunktanzeige und Alarm-LED
Produktmerkmale	<ul style="list-style-type: none">- Schnellansprechender kapazitiver Feuchtesensor aus der Schweiz- Großes Display- HI-LO-Alarm mit extra Alarm-LED- Taupunkt, MAX-MIN-HOLD-Funktion- C/F-umschaltbar
Anwendungsbereiche	<p>Formschönes Tischmessgerät, ideal für Raumklimamessungen. Kritische Temperatur-Feuchte-Werte werden schnell erkannt: z.B.: Schimmelbildung im Wohnbereich. Die separate LED leuchtet bei Grenzwertüberschreitung</p> <ul style="list-style-type: none">- Baubranche- Klima/Heizung (HVAC)- Bildung (Schulen)- Labor- Food (Lagerung)
Technische Daten	
Temperatur	
Messbereich	-40...+70°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	±0,5°C
Feuchte	
Messbereich	0...99%rF
Displayauflösung	0,1%
Genauigkeit	±5% (20...80%) sonst ±7%
Arbeitstemperatur	-40...+70°C
Batterielebensdauer	Typisch 1000 Stunden bei Dauerbetrieb
Batterie	2 x 1,5 Volt AAA size
Abmessungen	105 x 105 x 44 mm
Gewicht	125 gr. (inkl. Verpackung)
Funktionen	Max/Min-Funktion, Taupunkt, HI-LO-Alarm mit LED-Warnleuchte C/F-umschaltbar
Bestellnummer	5000-0100