

TDC 110

Thermometer



TDC 100 Thermometer

Artikelbeschreibung

Fühler fest angeschlossen, spitz

°C/°F umschaltbar

Batterie auswechselbar

Automatische Abschaltung nach ca. 10 min.

Ein/Aus

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es im
voller Größe zu sehen



Artikelnummer 1340-5121

Technische Daten Zubehör Software Kalibrierung Bedienungsanleitung

Genauigkeit	$\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-10 $^{\circ}\text{C}$...+120 $^{\circ}\text{C}$), $\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ für den restlichen Messbereich
Abmessungen	50x40 mm
Messgrößen	Temperatur
Messbereich	-50 $^{\circ}\text{C}$...+150 $^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	0 $^{\circ}\text{C}$...+50 $^{\circ}\text{C}$
Stromversorgung	1,5V, G10-A
Auflösung	0,1 $^{\circ}\text{C}$
Sensor	NTC
Lagertemperatur	-10 $^{\circ}\text{C}$...+60 $^{\circ}\text{C}$
Gewicht	ca. 13 g