



# Visuelle IR-Thermometer VT04 und VT02

# **Technische Daten**

## **Erkennen Sie Probleme sofort!**

Die Visuellen IR-Thermometer von Fluke sind so praktisch wie ein punktweise messendes Thermometer und bieten gleichzeitig die Vorteile der visuellen Funktionen einer Wärmebildkamera. Dadurch entsteht eine vollkommen neue Messgeräte-Kategorie.

- Unmittelbare Erkennung von Problemen mithilfe der eingebauten Digitalkamera
- Keine Schulung erforderlich
- Ein Werkzeug im Taschenformat
- Äußerst preisgünstig


weitermelden.

# Damit Ihnen nichts mehr entgeht


Jedes visuelle IR-Thermometer von Fluke verfügt über eine integrierte Digitalkamera mit überblendbarer Wärmekarte – einer Art thermischer Landkarte – zum exakten Erkennen der Problemstelle.



#### Überblendung mit Wärmekarte







75 % Wärmekarte



## Erkennen Sie den Unterschied!

Hier sehen Sie, dass es mit einem herkömmlichen IR-Thermometer und einer Wärmebildkamera der Einstiegsklasse äußerst schwierig ist, das Problem an Schalter 20 schnell zu erkennen und jemandem mitzuteilen.




#### Sichtprüfung

Mit bloßem Auge sind keine Probleme zu erkennen.



#### Herkömmliches IR-Thermometer

Optimiert für Einzelpunktmessungen



#### Wärmebildkamera der Einstiegsklasse

Die genaue Position lässt sich nur schwer erkennen.



#### Visuelles IR-Thermometer

Digitales Bild mit einblendbarer Wärmekarte ("Thermische Landkarte"), erkennt den genauen Ort des Problems.

#### **Hauptmerkmale eines Visuellen IR-Thermometers**

#### Äußerst preisgünstig

Nur halb so teuer wie Wärmebildkameras, die zusätzlich Schulung und Software erfordern

#### **Integrierte Digitalkamera**

Jedes Visuelle IR-Thermometer von Fluke verfügt über eine eingebaute Digitalkamera

#### Exklusive Überblendung mit Wärmekarte

Überblenden Sie Sicht- und Wärmebilder, um so unmittelbar die exakte Position der Problemstelle zu erkennen. Überblenden Sie mit nur einer einzigen Taste das Wärmebild mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % oder vollständig.

#### **Keine Schulung erforderlich**

Vollautomatisch durch eingebaute Intelligenz

#### Ein Werkzeug im Taschenformat

Um vierzig Prozent kleiner als Einsteigermodelle von Wärmebildkameras

#### SmartView® Software zur Berichterstattung

Speichern Sie bis zu 10.000 Bilder pro GB auf der im Lieferumfang enthaltenen SD-Karte, und erstellen Sie professionelle Berichte mit der ebenfalls enthaltenen professionellen Software.

#### Tracker für heiße und kalte Messpunkte

Erkennt automatisch den heißesten und den kältesten Punkt im Gesichtsfeld

# Das Fluke VT04 verfügt über zusätzliche leistungsstarke Funktionen:

#### Hohe Auflösung mit der PyroBlend™ Plus Technologie

- Bestes Gesichtsfeld in dieser Klasse für enge Räume: 28° x 28°
- Vierfach schärfere Bilder: VT04 im Vergleich zu VT02

#### Alarm- und Zeitrafferfunktionen

- Alarm bei zu hohen und zu niedrigen Temperaturen Wenn die vom Benutzer eingestellte Temperatur überschritten wird, blinkt der Bildschirm
- Bilder im Zeitraffer anzeigen Erfassen Sie Bilder automatisch
- Auto-monitor™ Alarm Nehmen Sie automatisch Bilder auf, nachdem ein Alarm ausgelöst wurde





# **Technische Daten**

Leistungsmerkmale	VTO2	VT04
Integrierte Digitalkamera	Ja	
Überblendung mit Wärmekarte	Ja (5 Überblendungsmodi)	
Optisches Bildsystem	PyroBlend™ Optik	PyroBlend™ Plus Optik *4x schärferes Bild als VTO2
Gesichtsfeld	20° x 20°	28° x 28°
Alarme bei hohen und niedrigen Temperaturen	-	Ja
Bilder im Zeitraffer anzeigen	_	Ja
Auto-monitor Alarm	_	Ja
Akkutyp	Vier (4) AA-Akkus	Li-Ionen-Akku
Schulung	Keine Schulung erforderlich	
Ergonomie	Schlankes Design im Taschenformat	
Heiß-/Kalt-Markierungen	Ja	
Allgemein		
Betriebsdauer mit einem Akkusatz	Acht (8) Stunden	
Temperaturmessbereich	-10 °C bis +250 °C (14 °F bis 482 °F)	
Ungenauigkeit der Temperaturmessung	+/- 2 °C oder +/- 2 %	
Temperaturmessung	Ja, Mittelpunkt	
Speichermedium (MicroSD-Karte)	Speichern von bis zu 10.000 Bildern je GB (4-GB-Karte im Lieferumfang)	
Infrarot-Spektralbereich	6,5 μm bis 14 μm	
Messpegel und Messspanne	Automatisch	
Fokussierung	Fokussierung nicht notwendig, dank integrierter Intelligenz keine Schulung erforderlich	
Möglichkeiten für Fokussierung – exklusive, vom Benutzer aktivierbare NAH/FERN-Optionen	NAH < 23 cm (9 Zoll); FERN > 23 cm (9 Zoll)	
Маßе	21 cm x 7,5 cm x 5,5 cm (8,3 Zoll x 3 Zoll x 2,2 Zoll); < 300 g (10,5 oz.)	
Dateiformat	.is2-Format, gespeichert auf SD-Karte. Benutzer kann in SmartView professionelle Berichte erstellen und Bilder exportieren (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF und TIFF)	
Sicherheit und Zertifikate	CFR47: 2009 Class A, Part 15, Subpart B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010	
Gewährleistung	Zwei (2) Jahre	


## Die wichtigsten Anwendungen

#### Überlastete Schalteinrichtungen





Überhitzte Motoren






Überhitzte Lager






Defekte Lüftungsklappen






Ungewöhnliche Wärmemuster in Verflüssigergeräten von Klimaanlagen






**Beurteilen von thermischen Expansionsventilen von Verdichtern** 






Asymmetrien in dreiphasigen Stromversorgungen





Kombinationsstarter






Normale Betriebstemperatur an betriebsnotwendigen Schalteinrichtungen






Erkennen von Problemen an Schaltanlagen







# Überwachen von Kondensatoren für die Blindleistungskompensation






#### Überhitzen von Antriebsriemen und Riemenscheiben





# Überprüfen von Ventilatoren von Hochleistungsanlagen






# Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit von Fußbodenheizungen





# Erkennen von möglichen Wärmeverlusten an Türen und Fenstern





## Your Results Matter™

## **Bestellinformationen**

**FLK-VT04** Visuelles IR-Thermometer VT04 **FLK-VT02** Visuelles IR-Thermometer VT02

#### Im Lieferumfang enthalten

Hartschalenkoffer, Trageschlaufe, miniSD-Karte mit Adapter, SmartView® Software auf CD, Lithium-Ionen-Akkus und Micro-USB-Ladegerät/Stromversorgung (einschließlich Netzadapter) (VTO4) oder 4 AA-Batterien (VTO2), gedruckte Kurzanleitung in Deutsch, Chinesisch vereinfacht, Englisch, Französisch und Spanisch, weitere auf CD. Benutzerhandbuch auf CD (21 Sprachen)

#### **Optionen**

FLK-VT04-CHARGER
FLK-VT-HOLSTER
C90

Zusätzliches Ladegerät für VT04
Holster für VT02 und VT04
Gepolsterte Tragetasche C90

## Sparen Sie Geld mit Fluke Kits:

FLK-VT04-MAINT-KIT Bestehend aus einem Visuellen IR-Thermometer VT04 und

einem Isolations-Multimeter 1507

FLK-VT04-HVAC-KIT Bestehend aus einem Visuellen IR-Thermometer VT04,

einer Echteffektiv-Strommesszange 902 für HLK-Technik

und einem Digitalmultimeter 116

FLK-VT04-ELEC-KIT Bestehend aus einem Visuellen IR-Thermometer VT04,

einem Multimeter 117 für Elektriker und einer Echteffektiv-Strommesszange 376 für Gleich- und Wechselstrom

#### Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14 79286 Glottertal

Telefon: (069) 2 22 22 02 00 Telefax: (069) 2 22 22 02 01 E-Mail: info@de.fluke.nl Web: www.fluke.de

Beratung zu Produkteigenschaften und

Spezifikationen:

Telefon: (07684) 8 00 95 45

# Beratung zu Anwendungen, Software und Normen:

Telefon: 0900 1 35 85 33

(€ 0,99 pro Minute aus dem deutschen Festnetz, zzgl. MwSt., Mobilfunkgebühren

können abweichen) E-Mail: hotline@fluke.com

## Fluke Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Liebermannstraße FO1 A-2345 Brunn am Gebirge Telefon: (01) 928 95 00 Telefax: (01) 928 95 01 E-Mail: info@as.fluke.nl Web: www.fluke.at

#### Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division Hardstrasse 20 CH-8303 Bassersdorf Telefon: 044 580 75 00 Telefax: 044 580 75 01 E-Mail: info@ch.fluke.nl Web: www.fluke.ch

© 2013Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen vorbehalten.

08/2013 Pub\_ID: 12096-ger

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.