



## TDS-Handmessgeräte

### HI 86301 - HI 86302

- Grosses Display
- Einfache Bedienung
- Nutzerunterstützende Informationen während der Kalibrierung
- Automatische Temperaturkompensation
- Batterieladeanzeige



PEWA  
Messtechnik GmbH  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage: www.pewa.de

Artikel :

### TDS-Handmessgerät 0 bis 1999 mg/L (ppm)

#### HI 86301

Parameter : TDS (Summe der gelösten Salze) -

#### Technische Daten

Messbereich	0 bis 1999 mg/L (ppm)
Auflösung	1 mg/L (ppm)
Genauigkeit	± 2 % der Anzeige
Kalibrierung	Manuell, 1-Punkt
Kalibrierstandards	HI 70032
Korrektur Temperatur	Automatisch, 0 bis 50 °C mit $\beta=2\%/^{\circ}\text{C}$
Sonde(n)	HI 7634D/1, mit integriertem Temperatursensor, DIN, 1 m Kabel
Stromversorgung	1 x 9 V Batterie / ca. 300 Betriebsstunden
Maße	145 x 80 x 36 mm
Gewicht	230 g

### TDS-Handmessgerät 0,00 bis 10,00 g/L (ppt)

#### HI 86302

Parameter : TDS (Summe der gelösten Salze)

#### Technische Daten

Messbereich	0,00 bis 10,00 g/L (ppt)
Auflösung	0,01 g/L (ppt)
Genauigkeit	± 2 % der Anzeige

Kalibrierung	Manuell, 1-Punkt
Kalibrierstandards	HI 70032
Korrektur Temperatur	Automatisch, 0 bis 50 °C mit $\beta=2\%/^{\circ}\text{C}$
Sonde(n)	HI 7632D/1, mit integriertem Temperatursensor, DIN, 1 m Kabel
Stromversorgung	1 x 9 V Batterie / ca. 150 Betriebsstunden
Maße	145 x 80 x 36 mm
Gewicht	230 g