



PeakTech® 2010
Digital-Multimeter



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Solides Digital-Multimeter mit hoher Zuverlässigkeit, das über einen Überspannungsschutz und Messfunktionen wie DCV, ACV, DCA, ACA, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Dioden-, Durchgangsprüfung mit Summer und Temperatur verfügt; ideal für den Ausbildungs- und Servicebereich.

- 28 mm, 3 ½-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung; max. 2000
- manuelle Bereichswahl, Batteriezustandsanzeige
- Transistor-Test, Spitzenwerthaltefunktion
- mit 200 mA Sicherungsautomatik
- Abschaltautomatik
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 1000 V
- 200 mA Sicherungsautomatik
- mitgeliefertes Zubehör: Holster, Tasche, Prüflleitungen, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV	200 mV/2/20/200/1000 V; 100 µV; ± 0,5 % + 3 St.
ACV	200 mV/2/20/200/750 V; 100 µV; ± 0,8 % + 5 St. Freq.-bereich: 40 ... 400 Hz
DCA	2/20/200 mA/20 A; 1 µA; ± 0,8 % + 3 St.
ACA	2/20/200 mA/20 A; 1 µA; ± 1,0 % + 5 St. Freq.-bereich: 40 ... 200 Hz
Ohm	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 3 St.
Cap.	20/200 nF/2/20/200 µF; 10 pF; ± 2,5 % + 20 St.
Induct.	2/20/200 mH/2/20 H; 1 µH; ± 2,5 % + 20 St.
Freq.	2/20/200/2000 kHz/10 MHz; 1 Hz; ± 0,5 % + 4 St.
Temp.	-40 ... +1000°C; 1°C; ± 1,0 % + 4 St.
Betriebsspannung	9 V-Batterie
Abmessungen	100 x 190 x 35 mm (BxHxT)
Gewicht	400 g

