



PeakTech® 3240
AC-Ampere meter



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109-0

Telefax: +49 (0) 2304-96109-88

eMail: info@pewa.de

Homepage: www.pewa.de

Eine neue Serie universeller Prüfgeräte mit 18 mm LCD-Anzeige, bedienerfreundlich, kompakt, einsetzbar in der Ausbildung, Industrie, Labor und Qualitätskontrolle, AC/DC-Ampere-, AC/DC-Volt- und pH-Wert-Messungen sind möglich und sind auch die 4 mm Sicherheitsbuchsen hervorzuheben.

- 3 1/2-stellige, 18 mm LCD-Anzeige
- Automatische Polaritätsanzeige und Nulleinstellung
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 600 V
- Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C
- Betriebsspannung: 9 V Batterie
- Abmessungen (BxHxT): 147 x 117 x 52 mm
- Zubehör: Batterie und Bedienungsanleitung

SPECIFICATIONS

Messbereiche	2/20/200mA/5A AC
Auflösung	1/10/100µA/10 mA AC
Genauigkeit	±1,2 % + 2 dgt
Gewicht	330 g