



PeakTech® 3340
Digital-Multimeter



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Unser umfangreiches Multimeter-Programm erweitern wir durch eine Neuentwicklung im modernsten Design mit integriertem Schutzrahmen und Hintergrundbeleuchtung. Die mechanische Buchsensperre und auch die 39 mm Jumbo-Anzeige sind gerade für den Ausbildungs- und Service-Bereich zu empfehlen.

- 39 mm, 3 ¾-stellige LCD-Anzeige, max. 4000
- Abschaltautomatik; Automatische Bereichswahl;
- REL-Data Hold Funktion
- Messungen von: DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, CAP, Freq., Temp., Diode, Cont. 9 V Batt.-Test
- DC/ACA Eingang für Zangenmessgeräte
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 1000 V
- mitgeliefertes Zubehör: Testkabel, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie, Bedienungsanleitung

DCV	400 mV/4/40/400/1000 V - 0,1 mV; ± 0,5% + 2 dgt.
ACV	4/40/400/700 V - 1 mV; ±1,2% + 3 dgt. Frequenzbereich: 50 ... 100 Hz
DCA	400/4000 µA/40/400m A/4/20 A - 0,1 µA; ± 1% + 3 dgt.
ACA	400/4000 µA/40/400m A/4/20 A - 0,1 µA; ± 1,5% + 5 dgt.
Ohm	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ - 0,1 Ω; ± 1% + 2 dgt.
Kap.	40/400 nF/4/40/100 µF - 10 pF; ± 3 % + 5 dgt.
Freq.	5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/5 MHz - 0,001 Hz ± 1,2 % + 3 dgt.
Temp.	-20° C ... + 760° C ± 1° C; ± 3 % + 3 dgt.
Betriebsspannung	9 V-Batterie
Abmessungen (B x H x T)	92 x 195 x 38 mm
Gewicht	380 g

