



PeakTech® 8040; CAT III 1000 V
Digital-Multimeter mit USB



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Ein neu konzipiertes hochwertiges Digital-Multimeter im robustem Gehäuse, gefertigt nach den neuesten Sicherheitsmerkmalen. Automatische und manuelle Bereichswahl, komfortable Shift-Taste, sowie Überlast-/Überspannungsschutz, automatische Polaritätsumschaltung zeichnen dieses Multimeter besonders aus.

- 3¾ - stellig, 18 mm, 3999 Anzeige
- 42 Segment-Balkengrafik
- USB-Schnittstelle
- Abschaltautomatik
- Summer-Funktion
- Echt-Effektivwertmessung, Dioden-, Durchgangsprüfung, Fehlbedienungsalarm, DATA-, Min-, Max-, Spitzen-, Rel.-Wertmeßfunktion und Temperaturmessung
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Zubehör: USB-Anschlusskabel, Software für Windows 95/98/NT/2000/XP und VISTA, Sicherheits-Testschnürensatz, Typ K-Thermdrahtfühler, Batterie, Bedienungsanleitung

Funktionen

DCV	400 mV/4/40/400/1000 V; ± 0,1% + 2 dgt. - 100 µV
ACV	400 mV/4/40/400/750 V; ± 1% + 3 dgt. - 100 µV Frequenzbereich: 50 Hz - 1 kHz
DCA	400 µA/4/40/400 mA/20 A; ± 1% + 1 dgt. - 100 nA
ACA	400 µA/4/40/400 mA/20 A; ± 1,5% + 1 dgt. - 100 nA
Ohm	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; ± 0,5% + 4 dgt. - 100 mΩ
Kap.	4/40/400 nF/4/40/400 µF/4/40 mF; ±3% + 5 dgt. - 1 pF
Freq.	4/40/400 kHz/4/40 MHz; ± 0,1% + 3 dgt. - 1 Hz
Temp.	-40° C...+1300° C; ± 0,8% + 2 ° C - 1° C

-58 ° F ... +2372 ° F; ± 0,8 % + 4 ° F - 1 ° F

Spannungsversorgung

9 V Batterie

Abmessungen (BxHxT)

90 x 198 x 44 mm

Gewicht

400 g

