


# Standard Messstation



**PEWA**  
 Messtechnik GmbH  
 Weidenweg 21  
 58239 Schwerte  
 Tel.: 02304-96109-0  
 Fax: 02304-96109-88  
 E-Mail: info@pewa.de  
 Homepage : www.pewa .de



## Wetterdatenmessung am gleichen Ort wie die Strassensensoren !

Sensor für relative Feuchtigkeit und Temperatur mit Strahlenschutz

