

AZ8829 Feuchte- und Temperaturlogger

44.99.9110



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: info@pewa.de

Homepage : www.pewa .de



Einstiegs-Logger zur Erfassung von Temperatur und Feuchteprofilen

- LCD-Anzeige
- Interne Sensoren
- Loggerspeicher: 16.000 Messwerte im Echtzeitmodus
- Programmierbarer Start-/ Stop-Modus
- Aktivierung alternativ auch mit Magnet
- Anwenderspezifischer Min-/ Max-Alarm
- Statusanzeige direkt am Logger (LED`s)
- Integrierte Echtzeituhr
- Lithium-Batterie
- Preisgünstig und einfach zu benutzen !

Technische Daten

Mess-Parameter	Rel. Feuchte und Temperatur
Messbereich	-40...85 °C, 0...100 %rF
Einsatzbereich	-40...85 °C, 0...100 %rF
Genauigkeit Temperatur	±0,6 K (20...50 °C), ±1,2 K (-40...20 °C, 51...85 °C)
Genauigkeit rel. Feuchte	±3 %rF
Auflösung	0,1 °C (0,1 °F), 0,1 %rF
Anzeige	LCD-Anzeige
Abmessungen Display	12 x 25,5 mm
LED Anzeige	2 LED`s (Statusanzeige)
Messwertspeicher	16.000 Messwerte
Speicherintervall	wählbar zwischen 1 s...2 h
Echtzeituhr	Integriert
Batterien	Lithium Batterie ER3 oder CR2
Schnittstelle	USB via Dockingstation (Zubehör)
Gehäuseschutzart	IP67
Abmessungen	124 x 92 37 mm
Prüfzeichen	CE
Bestellnummer	44.99.9110 AZ8829 Feuchte- und Temperaturlogger inklusive LCD-Anzeige
Zubehör	44.99.9115 AZ8824 USB-Interface mit Software (eng.) für Windows