

K-TYP FÜHLER

- 1| TP-K04 Einstechfühler
Messbereich: -50°C bis $+600^{\circ}\text{C}$ / Toleranz: $\pm 2,2^{\circ}\text{C}$
- 2| TP-K03 Oberflächenfühler, gerade
Messbereich: -50°C bis $+400^{\circ}\text{C}$ / Toleranz: $\pm 2,2^{\circ}\text{C}$
- 3| TP-K05 Oberflächenfühler, gekrümmt
Messbereich: -50°C bis $+400^{\circ}\text{C}$ / Toleranz: $\pm 2,2^{\circ}\text{C}$
- 4| TP-K06 Raumfühler
Messbereich: -50°C bis $+800^{\circ}\text{C}$ / Toleranz: $\pm 2,2^{\circ}\text{C}$
- 5| TP-K02 Immersionsfühler
Messbereich: -50°C bis $+700^{\circ}\text{C}$ / Toleranz: $\pm 2,2^{\circ}\text{C}$



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

