



OBERFLÄCHENFÜHLER

08

03/2003 Irrtum und Änderungen vorbehalten PEWA Messtechnik GmbH Weidenweg 21 58239 Schwerte Tel: 02304-6927 Fax: 02304-6920 www.pewa.de

NiCr-Ni-Fühler (Typ K) mit großem Handgriff Typ T 120



Einsatzbereich:

bis max. 400°C
Für Oberflächenmessungen
an guten Wärmeleitern

Zubehör:

Wärmeleitpaste
Best.-Nr. ZB9000WP

Ausführungen:

L = 30 mm

Best.-Nr. FTA1201

L = 150 mm

Best.-Nr. FTA1202

Technische Daten:


Messspitze: gefedert mit Silbernit

T₉₀: 3 s

Handgriff: 138 mm

Kabellänge: 1,2 m

NiCr-Ni-Fühler (Typ K) mit kleinem Handgriff Typ TK 122



Einsatzbereich:

bis max. 400°C
Für Oberflächenmessungen
an guten Wärmeleitern

Zubehör:

Wärmeleitpaste
Best.-Nr. ZB9000WP

Ausführungen:

L = 50 mm

Best.-Nr. FTA2221

L = 100 mm

Best.-Nr. FTA2222

L = 200 mm

Best.-Nr. FTA2225

Technische Daten:


Messspitze: mit Silbernit

T₉₀: 3 s

Handgriff: 110 mm

Kabellänge: 1,2 m

NiCr-Ni-Fühler (Typ K) mit kleinem Handgriff Typ TK 121



Einsatzbereich:

bis max. 400°C
Für Oberflächenmessungen
an guten Wärmeleitern

Zubehör:

Wärmeleitpaste
Best.-Nr. ZB9000WP

Ausführungen:

L = 50 mm

Best.-Nr. FTA2211

Technische Daten:

Messspitze: mit Silbernit

T₉₀: 3 s

Handgriff: 110 mm

Kabellänge: 1,2 m

AHLBORN
www.ahlborn.com

08.09