


Pt100-Fühler Typ FPA611S01



| | |
|---------------------|--|
| Messelement: | Pt100, Kl. B * |
| Messspitze: | Einsatzbereich -10...+110 °C Kupfer, plan |
| T ₉₀ : * | 20 s |
| Kabel: | 3 m Teflon |
| Almemo-Stecker: | Auflösung 0,01K |

für Oberflächenmessung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Oberflächenfühler **Best.-Nr. FPA611S01**