# **Infrarot-Temperaturmessung**

Kalibrierzertifikat für Temperaturmessketten bestehend aus einem IR-Temperaturfühler und einem Messgerät (auch Fühler einzeln).



### **DKD-Kalibrierzertifikat**

Die Kalibrierung wird ausgeführt von einer DKD-Stelle nach der Vergleichsmethode gegen Referenznormale, die auf nationale Standards rückgeführt sind.

#### neu:

Kalibrierung für IR-Transmitter MR7838, MR7842, IR-Handgeräte MR7811, MR7814, ALMEMO IR-Sensor FIA844
Paketangebot: 3 Temperaturpunkte bei 25°C, 100°C, 200

Best. Nr. KI9201D

Kalibrierung für IR-Transmitter MR7838, IR-Handgeräte MR7811, MR7814

Kalibrierung im Bereich -20°C bis +550°C in 3 Messpunkten freier Wahl

Kalibrierung im Bereich +600°C bis +1600°C in 3 Messpunkten freier Wahl

Best. Nr. Kl9168D

Best. Nr. Kl9178D

1 weiterer Messpunkt freier Wahl im Bereich -20°C bis +1600°C (nicht zwischen 550°C...600°C)

Best. Nr. KI9168DP

## Werks-Kalibrierzertifikat

Kalibrierung nach der Vergleichsmethode gegen Referenznormale, die auf nationale Standards rückgeführt sind.

#### neu:

Kalibrierung für IR-Transmitter MR7838, MR7842, IR-Handgeräte MR7811, MR7814, ALMEMO IR-Sensor FIA844 Paketangebot: 3 Temperaturpunkte bei 25°C, 100°C, 200 **Best. Nr. KI9201W** 

Kalibrierung für IR-Transmitter MR7838, IR-Handgeräte MR7811, MR7814 Kalibrierung im Bereich –20°C bis +550°C in 3 Messpunkten freier Wahl Kalibrierung im Bereich +600°C bis +1600°C in 3 Messpunkten freier Wahl

1 weiterer Messpunkt freier Wahl im Bereich -20°C bis +1600°C (nicht zwischen 550°C...600°C)

Best. Nr. KI9168W Best. Nr. KI9178W

Best. Nr. KI9168WP