

Optionen:

Analogausgang 2 x 0 bis 20 mA

Analogausgang 2 x 4 bis 20 mA

geänderter Analogausgangsbereich,
BEI BESTELLUNG BITTE ANGEBEN

Programmierung im Feuchtefühlerstecker:

Versorgungsspannung 13...28 V DC
nicht galv. getrennt

Versorgungsspannung 10...30 V DC
galv. getrennt

Versorgungsspannung 110 V AC 50-60 Hz



PEWA
Messtechnik GmbH

Wiederweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Best.-Nr. OA8646R3

Best.-Nr. OA8646R4

Best.-Nr. OA9000PR

Best.-Nr. OA8646U0

Best.-Nr. OA8646U

Best.-Nr. OA8646U5