

Temperaturen ganz einfach berührungslos messen



C.A 871 & C.A 879

- *Ergonomische Formgebung für optimale Handhabung*
- *Ziellaser zur genauen Kennzeichnung des gemessenen Bereichs*



INFRAROT- THERMOMETER

C.A 1864 & C.A 1866

- *Erweiterter Temperaturbereich bis 1 000 °C*
- *Genauere Temperaturmessungen durch einstellbaren Emissionsgrad*
- *Hohe optische Auflösung für präzisere Messungen*
- *Einstellbare Alarmschwellen mit Warnfunktion bei hohen Temperaturen!*





Höhere Präzision dank Infrarot-Technik

Die Ergonomie und einfache Handhabung dieser Infrarot-Thermometer sorgt dafür, dass Sie überhitzte Punkte in Sekundenschnelle finden. Der pistolenförmige Handgriff und der mit einem Finger bedienbare Auslöser machen die Benutzung zum Kinderspiel.

Sämtliche Funktionen lassen sich mit nur einer Hand bedienen und dank des Ziellasers haben Sie als Benutzer stets eine genaue Kontrolle des gemessenen Bereichs.

Durch einen Druck auf den Auslöser erscheint das Messergebnis praktisch sofort auf der beleuchteten LCD-Anzeige.

		C.A 871	C.A 879	C.A 1864	C.A 1866
Optische Auflösung (Abstand/:Ø)		8/1	12/1	30/1	50/1
Emissionsgrad		fest 0,95	fest 0,95	einstellbar 0,1 bis 1	einstellbar 0,1 bis 1
Messbereich		-40 °C bis 538 °C	-50 °C bis 550 °C	-50 °C bis 1 000 °C	-50 °C bis 1 000 °C
Auflösung		bis 100 °C : 0,1°C darüber : 1 °C	bis 100 °C : 0,1°C darüber : 1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Genauigkeit		± 2,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C
Funktionen:	Ziellaser	✓	✓	✓	✓
	Dauermessung	Ja (durch langen Druck auf Auslöser)	Ja (durch langen Druck auf Auslöser)	Ja (durch langen Druck auf Auslöser)	Ja (durch langen Druck auf Auslöser)
	Alarmer	-	-	Ja (+ und -)	Ja (+ und -)
	MAX-Anzeige	-	-	✓	✓
	MIN-Anzeige	-	-	✓	✓
	Mittelwert	-	-	✓	✓
	Differenz	-	-	✓	✓
	Hold-Funktion	✓	-	✓	✓
	Maßeinheit	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Anzeige		2 000 Digit mit hintergrundbeleuchtung	2 000 Digit mit hintergrundbeleuchtung	20 000 Digit mit hintergrundbeleuchtung	20 000 Digit mit hintergrundbeleuchtung
Abmessungen		160 x 82 x 41,5 mm	230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm
Gewicht		180 g	290 g	290 g	290 g
Lieferumfang		Transporttasche, Bedienungsanleitung, 9V-Batterie, Blister-Verpackung	Transporttasche, Bedienungsanleitung, 9V-Batterie, Blister-Verpackung	Transportkoffer, Bedienungsanleitung, 9V-Batterie	Transportkoffer, Bedienungsanleitung, 9V-Batterie

Bestellangaben:

C.A 871 : Lieferung in Transporttasche,
1 Bedienungsanleitung, 1x9V-Batterie **P01651302Z**

C.A 879 : Lieferung in Transporttasche,
1 Bedienungsanleitung, 1x9V-Batterie **P01651805Z**

C.A 1864 : Lieferung in Transportkoffer,
1 Bedienungsanleitung, 1x9V-Batterie **P01651813**

C.A 1866 : Lieferung in Transportkoffer,
1 Bedienungsanleitung, 1x9V-Batterie **P01651814**

Zubehör:

Transporttasche

P01298033





PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de