


**PeakTech® 5090**

Infrarot-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessgerät

**PEWA**
Messtechnik GmbHWeidenweg 21
58239 SchwerteTel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Dieses kombinierte, digitale Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessgerät (mit Doppelfunktions-LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Anzeige der Luftfeuchtigkeit und Temperatur) ermöglicht den Einsatz in den Bereichen Kälte-Klima, Anlagenbau, Bauindustrie und für allgemeine Wärmebehandlungsverfahren in der Metall-Elektro- und Chemieindustrie. Mit Laserstrahl-Markierung zur kontaktlosen schnellen Temperaturmessung aus sicherer Distanz an heißen oder beweglichen Objekten bzw. an schwer zugänglichen Messstellen.

- 3 ½-stellige 21 mm LCD-Doppelfunktions-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Emissionsgrad: 0,95 fest; Abschaltautomatik
- Entfernungs-/Messpunktverhältnis von 8 : 1
- °C/°F umschaltbar; Max-Hold, Data Hold
- Sicherheit: IEC-0825-1
- Zubehör: Tragetasche, Holster, Messsonde, Batterie und Bedienungsanleitung

Temperatur	-50 ... +200°C; 200 ... 500°C (-58 ... +200°F; 200 ... 932°F) ± 2 % ± 2°C/4°F; 0,1 °C/F
Luftfeuchtigkeit	5 .. .95 % ± 3,5 %; 0,1 %
Messfolge	2,5 x pro Sekunde
Betriebsspannung	9 V Batterie
Abmessungen (BxHxT)	90 x 170 x 45 mm
Gewicht	360 g