


Pt100-Fühler Typ FPA611



für Oberflächenmessung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -10...+90 °C
Kupfer, plan
T₉₀: * 20 s
Kabel: 2 m PVC

Oberflächenfühler **Best.-Nr. FPA611**