



# UNITEST

## Leckstromzangen-adapter CHB 1 (AC)

### Funktionen

- Zangenadapter zur Messung von Leckströmen in Verbindung mit einem Multimeter

### Geräteinformationen

- Zur Kombination mit allen gängigen Multimetern, auch in Verbindung mit TRUE-RMS-Multimetern oder analogen Schreibern
- Ausgangssignal: 1 mA entspricht 1 A Messstrom
- Zangenöffnung 30 mm
- Festangeschlossene Messleitungen
- Keine Batterien erforderlich

### Technische Daten

Messbereiche	
Strom AC	1 mA ... 50 A
Toleranz	±(6 % + 0,5 mA.)
Ausgangsstrom	max. 50 mA
Frequenzbereich für Wechselstrom	40 Hz ... 10 kHz
Schutzklasse	IP 30
Verschmutzungsgrad	2
Messkreis-kategorie	CAT II/600 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
Zangenöffnung	ca. 30 mm
Maße	ca. 140 x 45 x 20 mm
Gewicht	ca. 75 g

50 A  
AC

Output  
Analog

### Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST Leckstromzangenadapter CHB 1
- 1 St. Bedienungsanleitung



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88

E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage: [www.pewa.de](http://www.pewa.de)