

P330



Meßbereich	-40°C...70°C
Auflösung	0,1°C
Genauigkeit	±0,5°C
Feuchtemessung	



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Meßbereich	0 % bis 99 % bei den o.g. Temperaturen
Auflösung	0,1%rF
Genauigkeit	3 %rF
Bedienung	ON/OFF - schaltet das Gerät an oder aus. Alle Werte im Speicher werden gelöscht. Max/Min - zeigt die maximal u. minimal erreichten Werte für Temperatur u. Feuchte. Clear - löscht die Werte im Max/Min-Speicher. C/F - schaltet die Temperaturanzeige zwischen den beiden Systemen um. Taupunktanzeige
Batterie	AAX2 UM3
Produktmerkmale	Das P330 ist ein präzises Meßgerät für Temperatur und relative Feuchte. Eine Auto-off -Funktion schaltet das Instrument automatisch nach 15 Minuten ab und sorgt damit für eine lange Batterielebensdauer. Das universelle Meßgerät verfügt über ein robustes Gehäuse und speichert alle maximal und minimal ermittelten Werte. Die Temperaturanzeige ist entsprechend der Einheit °C oder F umschaltbar.
Hinweis	Das P330 ist ein präzises elektronisches Meßinstrument. Es sollte entsprechend behandelt werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie starke elektro-magnetische Felder.
Bestellnummer	5000-0330