

Infrarot Thermometer TEK 4020

Mit dem professionellen und berührungslosen Infrarot Thermometer können Sie schnell und zuverlässig die Temperatur der Kabel, Sicherungen, Kontakte und andere Oberflächen aus sicherer Distanz bequem prüfen.



Wichtige Merkmale

Umschaltbar zwischen °C und °F ✓

Laserstrahl-Zielhilfe ✓

Automatische Haltefunktion ✓

Anzeige mit der Hintergrundbeleuchtung ✓

Automatische Geräteabschaltung ✓

Alarm bei hohen/niedrigen Werten ✓

Batteriestatus ✓

Technische Daten

Funktion

Temperaturbereich	-50 °C...+1000 °C / -58 °F...+1832 °F
Einstellzeit	< 1 Sekunde
Auflösung	0,1 °C bis 200 °C, 1 °C ab 200 °C
Basisgenauigkeit	±(1,5 % vom Messbereich)
Optische Auflösung	12:1
Emissionsfaktor	Fest bei 0,95
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 100 mm x 56 mm
Gewicht	290 g
Lieferumfang	Das Thermometer, Tragetasche