



Elma Luxmeter 1335

Digitales Luxmeter mit externem Sensor zur Messung der Beleuchtungsstärke

- Grosser Messbereich bis 400.000 Lux
- Auflösung von 0,01 Lux zur Messung von Notbeleuchtungen
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Maximal-, Minimal-, Spitzenwertspeicher
- Relativwertmessung
- Handliche Bauform
- Inklusive Bereitschaftstasche

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 3/4 stellig, 3999 Digit
Messbereich	0...400.000 lx 0...40.000 Fc
Auflösung	0,01lx 0,1lx 1lx 10lx 100lx
Genauigkeit	+ / -(5% v.M.)
Versorgung	6 x 1,5V LR03 AAA
Maße	ca. 135 x 60 x 27 mm
Gewicht	ca. 250 g

Lieferumfang	Elma Luxmeter 1335 Batterien Bereitschaftstasche Bedienungsanleitung
---------------------	---



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de

Homepage : www.pewa.de