



Elektronischer Temperatur- und Luftfeuchtemesser

## GA-Comp-TF

Luftfeuchte Temperatur

### Wichtige Merkmale und technische Daten:

- Handlicher Schnellfeuchtemesser im Taschenformat
- Höhe 175xBreite 42xTiefe 16 mm. Gewicht ca.70g
- Kundenseitige Nachjustierung mit Abgleich-Set (Best-Nr. 9801/Sonderzubehör) jederzeit möglich.
- Keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich.
- Schnelle Messung durch fest integrierte Sonden
- Stromversorgung: Langlebige Lithium-Batterie.

(Gerät komplett mit Batterie)

**PEWA Messtechnik GmbH**

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109- 0

Telefax: +49 (0) 2304-96109-88

eMail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)

Homepage: [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

