



## Sauerstoffsonde, für HI 9146 und HI 98186

**SERIE HI 76407 F**



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)

Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

Artikel :

Sauerstoffsonde, für HI 9146 und HI 98186, 10 m Kabel

**HI 76407/10F**

Parameter : Gelöster Sauerstoff (O<sub>2</sub>) -

Sauerstoffsonde, für HI 9146 und HI 98186, 4 m Kabel

**HI 76407/4F**

Parameter : Gelöster Sauerstoff (O<sub>2</sub>) -