



Kompaktes Hand-Thermometer mit festem 4-Draht-Pt100-Fühler

HI 955502

- Sehr hohe Genauigkeit, selbst in den äussersten Messbereichen
- Kompakt, ergonomisch und robust
- Einfach zu bedienen

Anwendungen

Industrie, Umwelt



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: info@pewa.de

Homepage: www.pewa.de

Artikel :

Thermometer Pt 100 bis 4 Drähte, kompakt, mit fester Sonde

HI 955502

Parameter : Temperatur -

Technische Daten

Messbereich	-199.9 bis 850 °C
Auflösung	0.1 °C (-199.9 bis 199.9) 1°C (200 bis 850)
Genauigkeit	± 0.2 °C (-120 bis 200)
Sonde(n)	Pt 100 fest
Stromversorgung	1 Batterie 9 V (im Lieferumfang)
Umgebung	0 bis 50 °C - RH 95%
Maße	143 x 80 x 38 mm
Gewicht	320 g