



PeakTech® 4395
2 in 1 DMM/Isolationstester



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Multifunktionsmessgerät mit integriertem Schutzrahmen bestehend aus einem automatischen Digital-Multimeter und Isolationsmesser, ideal und unentbehrlich für den Einsatz bei elektrischen Installationsarbeiten.

Die 3 3/4-stellige, 23 mm LCD-Anzeige (max. 3999) mit Funktionssymbolen und Hintergrundbeleuchtung gewährleisten einfache und genaue Messdatenerfassung.

Messungen von DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, Freq., Diodentest, Durchgangsprüfung und Isolationsprüfungen gem. VDE-0413, Teil 1 sind als besondere Merkmale hervorzuheben.

- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Data-Hold, Abschaltautomatik, Relativ- und Maximal-/Minimalwerthaltefunktion
- Drei Prüfspannungen: 250 V, 500 V, 1.000 V; Timingfunktion bei Isolationsprüfung: Isolationsprüfung stoppt automatisch nach 30 Sekunden
- Manuelles Sperren bzw. Entsperren der Isolationsprüfung
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 1000 V
- mitgeliefertes Zubehör: Prüflleitungen, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV	400 mV/4/40/400/1000 V; 100 µV; ± 0,8 % + 3 dgt.
ACV	400 mV/4/40/400/750 V; 100 µV; ± 1,0 % + 5 dgt. Freq.-Bereich 40 ... 400 Hz
DCA	40/400 mA; 10 µA; ± 1,2 % + 3 dgt.
ACA	40/400 mA; 10 µA; ± 1,5 % + 5 dgt. Freq.-Bereich 40 ... 400 Hz
Isolationstest	0,1 ... 4.000 MΩ (250/500/1000 V); 0,1 MΩ; ± 5 % + 5 dgt.
Freq.	4/40/400 kHz; 1 mHz; ± 0,8 % + 3 dgt.
Ohm	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 0,1 Ω; ± 1,0 % + 3 dgt.
Betriebsspannung	6 x 1,5 V-Batterien AA
Abmessungen (BxHxT)	100 x 200 x 56 mm
Gewicht	620 g

