



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Telefon: +49 (0) 2304-96109-0

Telefax: +49 (0) 2304-96109-88

eMail: info@pewa.de

Homepage: www.pewa.de

PeakTech® 5025

3½-stellig; 200...50.000 Lux; 4 Bereiche

Ein äußerst preisgünstiges, leicht zu bedienendes Gerät im Taschenformat mit 3 ½-stelliger 11 mm LCD-Anzeige und Batteriezustandsanzeige. Ideal zum Prüfen und Messen von Lichtverhältnissen in Büros, Fabriken, Hotels, etc. Meßspektrum nach C.I.E..

- Silizium-Fotodioden-Sensor
- Sicherheit: IEC-1010-1
- Zubehör: Lichtsensor, Tasche, Batterie, Bedienungsanleitung

Bereiche	200/2000/20.000/50.000 Lux; ± 5 % - 0,1 Lux
Betriebsspannung	1 x Knopfzelle 12 V A23
Abmessungen (BxHxT)	65 x 115 x 25 mm
Gewicht	160 g