





## PEWA Technik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88

## Rauheitsmessgerät TR110

Art.-Nr. 150.500.110

Portables Rauheitsmessgerät zu einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis

Ra- und Rz-Parameter in einem Gerät

LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Piezoelektrisches Tastsystem

Dynamische Anzeige des Messvorganges

Wiederaufladbare Batterien

Integrierter Schieber zum Schutz der Tastspitze

Signalton Start - Test - Ready

Einfache Kalibrierung über Tastatur

## Technische Daten:

Rauheitsparameter Ra, Rz

μm / μinch umschaltbar Einheit Messbereich Ra: 0,05 - 15,0 µm

Rz: 0,1 - 50 µm

Grenzwellenlänge (Cut-Off) 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm

Filter

Kalibrierung mit CAL-Funktion über die Tastatur

Taststrecke 6 mm Tastgeschwindigkeit 1.0 mm/s

Genauiakeit nach ISO Klasse 3

Messprinzip piezo-elektrisches Tastsystem Tastspitze Diamant, Radius: 10±2,5 µm,

Winkel: 90° (+5° oder -10°)

Umgebungstemperatur 0°C - 40°C

Spannungsversorgung 3,6 V / 2 x NiCd-Akkus, Batteriestatusanzeige

Ladegerät 9 V DC

Abmessungen 102 x 70 x 22 mm

Gewicht 180 a

## Lieferumfang:

Messgerät TR 110, Rauheitstestplatte, Schutzkappe für Taster, Ladegerät, Koffer, Bedienungsanleitung, Hersteller-Zertifikat

