

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ROCKMAN EN 397

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το κράνος της σειράς ROCKMAN υπαγορεύονται τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 397-1995/PA1:1998 όπως έχουν δοκιμαστεί από το εργαστήριο BG, D-40699 Ekraht.

1) Ρυθμίσεις

Ο μόντος κεφαλής πρέπει να ρυθμίζεται, έτσι ώστε να εφαρμόζει σωστά στο κεφάλι του χρήστη.

2) Χρήση

Το κράνος παύσει στον χρήστη κάποιο βαθμό προστασίας από ραβή αντικείμενων.

3) Συντήρηση

Το κράνος πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ελαφρά καθαριστικά διαλυμένα σε χλιαρό νερό. Η κατάβληση χρήση διαλυτικών και απορρυπαντικών, μπορεί να μειώσει την αντοχή του κελύφους, γι' αυτό πρέπει να αποφευχθεί.

4) Επιδέσμευση

Πριν από κάθε χρήση, το κράνος πρέπει να επιθεωρείται για αβίαστος, κομμάτια και άλλες ζημιές. Για λόγους ασφαλείας, αντικαταστήστε κάθε κρίκιν που έχει χρησιμοποιηθεί ενεργά σε περίπτωση συντήρησης, ανεξάρτητα του πόσο δυνατό ήταν το κτύπημα που υπέστη. Πριν από την χρήση, επιβεβαιώστε ότι το σύστημα μόντων προστασίας κεφαλής, είναι σωστά στερεωμένο στο κέλυφος του κράνους.

5) Αποθήκευση

Αποθηκεύετε το κράνος στεγνό και καθαρό, σε κανονική θερμοκρασία δωμάτιου. Μην αφήνετε το κράνος στο αυτοκίνητο, στο μπροστινό ή πίσω τζάμι όπου το βρέχει δυνατός ήλιος.

6) Υποστέλινο

Το υποστέλινο πρέπει να είναι σωστά μόνωμένο και από τα δύο (αυτό ελευθερούμενο) άκρα του στο άκρο του Συστήμα μόντων προστασίας κεφαλής.

7) Ανταλλακτικά

Τα σκόλια ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα για τα βιομηχανικά κράνη ασφαλείας ROCKMAN. Συστήμα μόντων προστασίας, οκτώ ή 12 σημείων, μόντος, απορροφητής δόνησε, μαρκής και κοτύς.

8) Σήμανση

Το κράνος ROCKMAN έχει υποστεί δοκιμές και έχει πιστοποιηθεί, για τις ακόλουθες προαιρετικές απαιτήσεις του πρότυπου EN397:
a) Πολύ χαμηλών θερμοκρασιών -30°
b) Ηλεκτρικής μόνωσης 440 VAC (μόνο τα μοντέλα χωρίς τρύπιες)

9) Το κράνος πρέπει να αντικαθίσταται μετά από 4 χρόνια χρήσης.

Σημειώση: όταν το κράνος χρησιμοποιείται με τις προαιρετικές υποδομές, ο συνδυασμός των δύο, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου EN397, για Ηλεκτρική μόνωση.

Προειδοποίηση

Παρέ μιν προειδοίστε σε τροποποιήσε του κράνους, παρά μόνο σε αυτές που ονομάσε η κατασκευαστής. Παρέ μιν χρησιμοποιήσε το κράνος εάν είναι ραβημένο ή κομμάτι. Παρέ μιν βάρετε το κράνος με σπιρέ, μπαγιόξ.

CASCO DE SEGURIDAD ROCKMAN

CERTIFICACION

Este casco ha sido testado por la BG Prüfzert (No.0299), D-40699 Ekraht, conforme a la Norma Europea EN 397-1995/PA1:1998.

1) Ajuste

La correa de la nuca debe ser ajustada correctamente conforme al perímetro de la cabeza del usuario.

2) Uso

El casco ofrece algo de protección frente a caídas de objetos.

3) Mantenimiento

El casco debe ser limpiado en agua templada con un detergente suave. Debe evitarse el contacto directo con alcohol o disolventes, ya que podrían reducir la resistencia del armazón.

4) Inspección

Antes de cada uso el casco debe ser inspeccionado de grietas, cortes u otros daños que se puedan presentar. En caso de sufrir algún tipo de accidente con el casco, por razones de seguridad, éste deberá ser reemplazado. Asegurarse de que el amés está siempre ajustado al casco.

5) Almacenamiento

Guardar el casco limpio y seco a temperatura ambiente. No dejarlo junto a las lunas de los coches.

6) Barbuquejo

Debe ser enganchado dentro de los corchetes que hay a ambos lados del amés, justo en los extremos de la sudadera.

7) Recambios

Los recambios disponibles para los cascos de seguridad Rockman son los siguientes:

Amés de 8 ó 12 puntos.

Sudadera corta o larga.

8) Marcajes

El casco Rockman ha sido testado y aprobado para el uso conforme a los siguientes requisitos opcionales de la EN 397:

a) Para muy bajas temperaturas -30°C

b) Para aislamiento eléctrico 440 VAC (únicamente modelo sin ventilación)

9) Cascos de polyethylene no deben ser utilizado mas de 4 años.

Observación: En caso de emplear este casco en combinación con orejeras acopladas al casco de protección, NO SE CUMPLIRIAN los requisitos de aislamiento eléctrico de la EN397.

Advertencias

1) Nunca modificar este dispositivo más allá de las recomendaciones del fabricante.

2) Nunca usar el casco en caso de roturas o cortes.

3) No pintar el casco.

ELMETTO DI SICUREZZA ROCKMAN

CERTIFICAZIONE

Gli elmetti della serie ROCKMAN aderiscono agli standard EN 397-1995/PA1:1998 ed è stato testato da BG, D-40698 Ekraht

1) Adattamento

La bardatura va aggiustata sulla nuca per permettere l'elmetto di aderire perfettamente alla testa.

2) Uso

L'elmetto ROCKMAN garantisce una certa protezione contro oggetti che cadono dall'alto e contro i rischi d'urto.

3) Manutenzione

L'elmetto deve essere pulito con acqua ed un detergente non aggressivo. Evitare contatto diretto con alcool o solventi, in quanto potrebbe danneggiare il polietilene e renderlo più debole.

4) Controllo

Prima d'uso, l'elmetto dovrebbe essere controllato accuratamente per scoprire eventuali fessure, spaccature o altri tipi di danni. Se danneggiato, l'elmetto va sostituito per motivi di sicurezza. Assicurarsi che la bardatura è sempre attaccata al elmetto.

5) Magazzinaggio

Tenere l'elmetto in un posto asciutto e pulito a temperatura ambiente. Non lasciare l'elmetto esposto al sole dietro il vetro in macchina.

6) Sottogola

I ganci del sottogola devono essere attaccati ai buchi nella bardatura da tutte due i lati (sganciamento automatico di sicurezza).

7) Pezzi di ricambio

Sono disponibili i seguenti pezzi di ricambio per l'elmetto ROCKMAN:

• Bardatura con attacco a 8 o 12 punti

• Fascia tergi-sudore lungo o corto

8) Certificazione

ROCKMAN è stato testato per aderire ai seguenti criteri inclusi nella norma EN397:

a) Resistenza a temperature fino a -30°

b) Isolamento per elettricisti 440VAC (solo per la versione senza fori)

9) Elmetti in polietilene devono essere cambiati dopo 4 anni d'uso in condizioni normali.

NB: Quando questo elmetto viene utilizzato con le cuffie, la combinazione elmetto-cuffie NON aderisce alla norma EN397 per quanto riguarda l'isolamento per elettricisti.

Avvertimenti:

Non modificare mai questo prodotto in modi non raccomandati o consigliati dal produttore.

Non usare mai l'elmetto se incrinato, rotto o tagliato.

Non verniciare l'elmetto.

ROCKMAN

www.enha.com

ENHA
Kasteler Str. 11
D-66620 Nonnweiler



PEWA

GROUP

K&S
Elektronik

MB-electronic

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: info@pewa.de

Homepage : www.pewa .de

