



## Raumklima überwachen – zuverlässig und genau



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage : www.pewa.de

### testo 608-H1/-H2

Das preisgünstige Standard-Hygrometer testo 608-H1 misst kontinuierlich Feuchte, Temperatur und Taupunkt.

Das präzise Alarm-Hygrometer testo 608-H2 mit LED-Alarmfunktion, meldet zuverlässig Grenzwertüberschreitungen.

- Mit Taupunktberchnung td und Max-/Min-Wert-Anzeige
- Feuchte-Sensor unempfindlich gegen Betauung

#### testo 608-H1

Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät inkl. Batterie

Best.-Nr. 0560 6081

#### testo 608-H2 mit Alarm

Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät, inkl. LED-Alarm, Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 6082

Technische Daten	testo 608-H1	testo 608-H2
Messbereich	+10 ... +95 %rF 0 ... +50 °C -20 ... +50 °C td	+2 ... +98 %rF -10 ... +70 °C -40 ... +70 °C td
Genauigkeit ±1 Digit	±3 %rF (+10 ... +95 %rF) ±0.5 °C (bei +25 °C)	±2 %rF (+2 ... +98 %rF) ±0.5 °C (bei +25 °C)
Betriebstemp.	0 ... +50 °C	-10 ... +70 °C
Auflösung	0.1 %rF / 0.1 °C	Messtakt 18 sec
Lagertemp.	-40 ... +70 °C	Abmessung 120 x 89 x 40 mm
Standzeit	8736 h	Gewicht 168 g



Auf große Distanz sehr gut lesbare Anzeige



testo 608-H2 mit LED-Alarm



Präzise Überwachung des Produktionsklimas

#### Bestelldaten Zubehör

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

#### Best.-Nr.

0520 0006