



Messfelddiagramme: AMiR 7838-10(P)




Standardoptik OS1




Scharfpunktoptik OS2

Best.-Nr. OR7838OS2

Messfelddiagramme: AMiR 7838-11(P)/-21(P)/-31(P)/-41(P)




Standardoptik OS3



Scharfpunktoptik OS4

Best.-Nr. OR7838OS4


+ Die Geräte AMiR 7838-31(P) und AMiR 7838-41(P) sind nur mit Standard-Optik OS3 lieferbar




Scharfpunktoptik OS5

Best.-Nr. OR7838OS5

Messfelddiagramme: AMiR 7838-51(P)




Standardoptik OS6



Scharfpunktoptik OS7

Best.-Nr. OR7838OS7



Scharfpunktoptik OS8

Best.-Nr. OR7838OS8