

ALMEMO®-Stecker für Pt100-Fühler/Pt1000-Fühler



Pt100-Fühler



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: info@pewa.de

Homepage : www.pewa.de

Ausführungen:

Typ	Messbereich	Auflösung	Best.-Nr.
Pt100 4-Leiter	-200,0 bis +850,0°C	0,1 K	ZA9030FS1
Pt100 4-Leiter	-200,0 bis +400,0°C *	0,01 K	ZA9030FS2
Pt1000 4-Leiter	-200,0 bis +850,0°C *	0,1 K	ZA9030FS4
Pt1000 4-Leiter	-200,0 bis +400,0°C *	0,01 K	ZA9030FS5
Pt100 4-Leiter	-8 bis +65,000°C	0,001 K (nur für Geräte ab ALMEMO®2690-8)	ZA9030FS7

* geräteabhängig teilweise abweichende Daten (siehe Gerätedatenblatt)