

Humidity Alert Art. Nr. 5000-0100 12.01.2005

Temperatur-Feuchtemessgerät mit Taupunktanzeige und Alarm-LED

Humidity Alert

- Schnellansprechender kapazitiver Feuchtesensor aus der Schweiz
- Großes Display
- HI-LO-Alarm mit extra Alarm-LED
- Taupunkt, MAX-MIN-Funktion
- C/F-umschaltbar



Anwendungsbereiche

Formschönes Tischmessgerät, ideal für Raumklimamessungen. Kritische Temperatur-Feuchte-Werte werden schnell erkannt: z. B. Schimmelbildung im Wohnbereich. Die separate LED leuchtet bei Grenzwertüberschreitung.

- § Baubranche
- § Klima/Heizung(HVAC)
- § Bildung(Schulen)
- § Labor
- § Food(Lagerung)

Technische Daten

Temperatur

Messbereich	-40..+70°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 0,5°C

Feuchte

Messbereich	0..99%rF
Displayauflösung	0,1%
Genauigkeit	± 3,5%(20..80%) sonst ± 4%

Arbeitstemperatur	-40..70°C
Batterielebensdauer	Typisch 1000 Stunden bei Dauerbetrieb
Batterie	2 x 1,5 Volt AAA size
Abmessungen	105 x 105 x 44 mm
Gewicht	125gr. (inkl. Verpackung)

Funktionen: Max/Min-Funktion, Taupunkt, HI-LO-Alarm mit LED-Warnleuchte
C/F-umschaltbar