

#### PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage: www.pewa.de

# ZUBEHÖR DIVERS

# SONSTIGES **ZUBEHÖR**



ANSICHT Die Messpunkte sind besonders bei metallischen oder glänzenden Oberflächen zu empfehlen





### **ANTISTATIK-ARMBAND 6075**

- Flexibel, mit 1,5 m langer Erdungsleitung
- Zur Ableitung von Körperstatik

### MATTSCHWARZE AUFKLEBER IR 30/E 95

#### 583

- Für alle infrarot-basierten Messungen
- 30 mm [Ø]
- Emissionsfaktor 95, zur Messung von z.B. metallischen Oberflächen
- Verpackungseinheit: 50 Stück

### NETZGERÄT 12 5150

- 230 V, 12 V = stabilisiert
- Für Hydromette M 2050/M 4050, empfehlenswert für längere Datenübertragungen an PC/Drucker

## **AKKU-LADEGERÄT 5100**

- Inkl. Akku
- Mit Ladeanzeige und Verpolschutz
- Für alle Geräte-Typen

